


第7章 プログラム例

7-1 ロボットアプリケーション

ここでは、簡単なプログラム例で、基本的なプログラム記述を例示します。
想定は、以下のような4×3のマトリクス配置されたガラス玉をつかんで、原点で排出するものです。
こうしたアプリケーションでもPGの設定や原点復帰などが必要となります。



```
CONST HAND 15
CONST READY 0
CONST BUSY 1
CONST START 192
PG 1
ACCEL X_A|Y_A|SACL 50000
ACCEL Z_A|SACL 40000
GOSUB *HOME
PALLET 1 P(1) P(2) P(3) P(4) 4 3
```

```
DO
ON READY
QUIT 1:TIME 10
OFF BUSY
WAIT M_SW(START)
OFF READY
FORK 1 *BUSY
FOR I=1 TO 12
JUMP PL(1;I)
WAIT RR(ALL_A)==0
ON HAND
TIME 300
JUMP 0 0 0 0
OFF HAND
TIME 300
NEXT
LOOP
END
*BUSY
DO
ON BUSY
TIME 100
OFF BUSY
TIME 100
```

I/O の定義

このように CONST を用いて、I/O をシンボル化しておくともプログラムの見通しが良くなる。

PG の選択。DSW1 の PG を選択

速度・加速度の設定を行う。

このように軸ごとに設定可。SACL は S 字指定

サブルーチンコール

パレット宣言。ここでは 4 点指定。

繰り返し制御文

スタートスイッチ待ち。チャタがあるときは M_SW

別タスクで、BUSY(点滅)表示

順次処理、1～12のワークを取り出す。

パルス発生(移動)終了の監視

ガラス玉をつかむ

排出位置に運ぶ

ガラス玉を放す

順次処理終端

繰り返し終端

別タスクのプログラム

LED 点滅を繰り返す単純なプログラム

LOOP	
*HOME	原点復帰プログラム
STOP ALL_A VOID	
RMVS 1000 1000 0 -1000	原点位置脱出
WAIT RR(ALL_A)==0	
SPEED 1000	速度 1kPPS に設定
STOP ALL_A INO_ON	停止条件を指定する。(原点センサ)
RMVS -100000 -100000 0 100000	原点サーチ
WAIT RR(ALL_A)==0	停止したら終了
STOP ALL_A VOID	停止条件を解除
CLRPOS	現在位置を 0 にする
SPEED 30000	速度をもとに戻す
RETURN	サブルーチンからもどる。


ここでは、プログラムの見通しをよくするために、いくつか条件を設定しています。パワーオン時はほぼ原点の近くに XY があること。それにより、原点サーチにより停止すれば必ずそこが原点だという前提です。実際には、原点サーチ抜け後、センサ状態などの確認が必要です。


7-2 温度計測とデータロガー

MPC-AD12 と温度センサ LM20 を組み合わせることにより、多点温度計測ロガーを構成できます。センサ一部の回路図は以下のとおりです。OP アンプとセンサ IC の間は、1m 程度は引き伸ばすことができます。以下回路図で J1 は MPC-AD12 に接続、センサ部の電源は MPC-AD12 からの給電で動作します。

ここでは、カレンダー IC に同期して 10 秒ごとに温度データを計測し USB メモリに記録保存するプログラムを例示します。

【LM20 参考回路図】





```

DIM DATA(4)
TIME 500
FILE$="log_S.txt"
err_cnt=0
err$=" "
*ondo
  FORK 1 *disp_lcd
  ON_ERROR *usb_err
  DO
    WAIT TIME(255)%16==0
    FOR I=0 TO 3
      DATA(I)=(1866-AD(1,I))*100/117
    NEXT
    DISP$=""
    FOR I=0 TO 3
      FORMAT " CH0_"
    DISP$=DISP$+STR$(I)
      FORMAT "00.0"
    DISP$=DISP$+STR$(DATA(I))
    NEXT
    FORMAT "000"
    OND1$=STR$(DATA(0))
    OND2$=STR$(DATA(1))
    I$=DATE$(3)+ " "+TIME$(1)+DISP$+"¥n"
    ON 768
    USB_WRITE I$
    PRINT I$
    TIME 1000
    OFF 768
  LOOP
*usb_err
  RST_USB
  INC err_cnt
  FORMAT "00"
  err$=STR$(err_cnt)
  PRINT "ERRORUSB"
  TIME 500
  RESUME
END
*disp_lcd
DO
  lcd$=err$+OND1$+OND2$
  PR_LCD lcd$
  TIME 5000
LOOP

```

【温度データへの変換方法】

LM20 は左のような特性を持ちます。
 0度で1.86Vで、1度ごとに-11.7mV変化します。
 MPC-AD12は出荷状態で1mV/1digitです。
 このため、以下の演算で3桁の温度データを得ることができます。

$$A=(1866-AD(0))*100/117$$

Aが254であれば、25.4度ということになります。

USBメモリのログファイルを指定。
 (八文字.TXT DOS形式)

LCDへの表示タスクを起動
 USBメモリ書き込みエラー規定
 繰り返し
 10秒ごとのタイミング待ち
 4chの繰り返し
 センサ電圧を温度に変換

カウント繰り返し CH0 ~ CH3

チャンネルごとに文字列に変換

LCD用の文字列生成
 日付データ文字列生成

日付、時間、温度データを合成
 書き込みランプ点灯
 USBメモリに書き込む
 FTMに表示

書き込みランプ消灯

ここは、USBメモリ書き込みエラーの処理

エラーカウントを文字列に変換

エラー発生コマンドにもどる。

MPCのLCDにエラー回数と
 CH0,CH1の温度を表示

以上のようにして簡単なデータロガーを構成することができます。
USB メモリに書き込まれるデータは以下ようになります。普通の PC で参照できます。

```
"log_S.txt"  
2009-05-29 10:36:30 CH0_22.2 CH1_21.5 CH2_21.6 CH3_22.0  
2009-05-29 10:36:40 CH0_22.2 CH1_21.5 CH2_21.6 CH3_22.1  
2009-05-29 10:36:50 CH0_22.2 CH1_21.5 CH2_21.6 CH3_22.1
```

なお、USB メモリはフラッシュメモリを内蔵したメモリデバイスのため、10 万回程度の書き換えにしか耐えられません (メーカーによってバラつきあり)。1 秒に 1 回の書き込みを実行すると、24 時間で、86400 回の書き込みが発生し、メモリを劣化させます。

当社の試験では、1 秒間隔の書き込みで 1 週間ほど連続運転すると破損するものもありました。このため、なるべく書き込みは MPC 内にバッファして USB_WRITE を実行する回数を減らすようにしてください。


また、USB メモリは、書き込みエラーが発生する可能性のあるデバイスです。稼動を停止させないために、適切なエラー処理 (ON_ERROR) を組み込んでください。

7-3 MPG-2314 サーボドライバ接続例

サーボドライバは各種入出力を備え、接続方法、名称などに相違があります。ここでは、安川電機とパナソニックの代表的なサーボドライバと MPG-2314 の接続例を挙げそれに対応した原点復帰方法を例示します。


原点入力について

各軸の原点 IN1 入力はオープンコレクタ出力・接点、または差動出力を接続することができます。オープンコレクタ出力・接点の場合は DIP1 を ON(デフォルト)して J4 コネクタに接続します→(図 1)。差動入力は、DIP1 を OFF して、J6 コネクタと J4 コネクタに接続します→(図 2)。各軸 IN0 入力はオープンコレクタ出力または接点のみです→(図 3)。



- ※ RA24,8 は 2 線式センサー対応用抵抗アレイ
- ※ RA19 は SIP ソケット実装。必要に応じて交換可能

接続例 (株安川電機 SGDA-A3BP)



パルス出力

出力形態はサーボパック (ドライバ) の入力形態にあわせてください。


方向指示方式では、1,2 番ピンがパルス、3,4 番ピンが方向になります。

< 設定例 >


- ・ CW/CCW 方式
INSET X_A INP_ON|ALM_OFF
- ・ 方向指示方式
INSET X_A INP_ON|ALM_OFF|MD_DPLS

パルス入力

< 指令パルス形態 >
このサーボパックは CW/CCW 方式 または 方向指示方式 と入力論理をメモリスイッチで選択できません



接続例 (パナソニック(株) MINAS A4 位置制御モード時)



プログラム例

```
/* START SW 押下 → サーボオン → ニアオリジンがオンしていれば CW 退避移動 →
/* やや速く CCW 方向へニアオリジン検出まで回転 → ゆっくり CCW へ C 相 (Z 相) 検出まで回転し座標クリア
/* その後ピッチ送り移動を繰り返す。
DO
  H_OFF 0 /* サーボフリー
  PULSE_OUT 0 5 /* START SW 点滅
  WAIT SW(192)==0
  WAIT SW(192)==1 /* START SW 押下待ち
  PULSE_OUT VOID
  ON 0
  PG 1 /* MPG-2314 DSW=1
/* 入力とパルス形態の設定 : (a) は CW/CCW 方式、(b) は方向指示方式
/* (a) 位置決め完了 =on で有効 | サーボアラーム =off で有効 (パルス出力は CW/CCW 方式)
  INSET X_A INP_ON|ALM_OFF
/* (b) 位置決め完了 =on で有効 | サーボアラーム =off で有効 | パルス出力 = 方向指示方式
  'INSET X_A INP_ON|ALM_OFF|MD_DPLS
  H_ON 0 /* サーボオン
  TIME 1000
  GOSUB *HOME_X
  ACCEL X_A 50000 1000 1000
  FEED 100
  DO
    FOR I=1 TO 5
      RMVS X_A 10000
      WAIT RR(X_A)==0
      GOSUB *STOP_STATUS
      TIME 100
    NEXT I
    MOVS X_A 0
    WAIT RR(X_A)==0
    GOSUB *STOP_STATUS
    IF SW(192)==1 THEN
      BREAK
    END_IF
    TIME 1000
  LOOP
LOOP
*HOME_X /* X 軸原点復帰
ACCEL X_A 500 100 100 /* 原点復帰スピード
FEED 100
IF HPT(XIN0)!=0 THEN /* X 軸 IN0 がオンなら退避移動
  RMVS X_A 1000
  WAIT RR(X_A)==0
  TIME 100
END_IF
SHOM X_A IN0_ON|IN1_ON|CCW /* ニアオリジン → CCW 方向に Z 相検出
TMOUT 20000
HOME -100000 0 0 0 /* CCW 方向にニアオリジン検出
IF timer_==0 THEN
  PRINT "TIME OUT"
END
END_IF
STPS 0 VOID VOID VOID /* X ここを '0' にセット
PRINT "X HOME" X(0)
TIME 1000
RETURN
*STOP_STATUS /* 停止状態確認
IF RR(X_E)<>0 THEN /* エラーステータスで停止状態判断
/*IF LMT(X_A,ALM)==1 THEN /* エラー入力で停止状態判断
  PRINT "異常停止 "
  PRX RR(X_E)
  END
END_IF
RETURN
```