


第3章 プログラム例

3.1 I/O制御・マルチタスク

1) MPCの構成と装置概要

図のようなP & Pのプログラムを考えます。このP & PはコンベアAでパレットに乗って搬送されているワークをストッパーで止め、エアシリンダーで構成されたP & PでコンベアBのパレットへ乗せかえるというものです。入力にはフォトマイクロセンサーまたはリードスイッチ、出力モーターはSSRを介してON/OFFを行いそれ以外はソレノイドバルブを直接駆動するという設定です。この例でのMPCのハード構成はMPC - 684、MIP - 048、MOP - 048、RACK - N6を各1台ずつ、アドレス設定は出荷時のまま使用します。



I/Oマップ

入力（MIP - 048） 出荷時の設定ではポート番号は192から始まります。

ポート	接続機器	名称	機能
192	シリンダーセンサー	kotan	P & P後退端
193	シリンダーセンサー	zentan	P & P前進端
194	シリンダーセンサー	ue	P & P上昇端
195	シリンダーセンサー	shita	P & P下降端
196	フォトマイクロセンサー	work1	コンベアAワーク到達
197	フォトマイクロセンサー	work2	コンベアBワーク到達

出力（MOP - 048） 出荷時の設定ではポート番号は0から始まります。

ポート	接続機器	名称	機能
0	ソレノイドバルブ	zenshin	P & P前進
1	ソレノイドバルブ	kakou	P & P下降
2	ソレノイドバルブ	chack	メカチャック閉
3	ソレノイドバルブ	stopper1	コンベアAストッパー
4	ソレノイドバルブ	stopper2	コンベアBストッパー
5	SSR	motor1	コンベアAモーター
6	SSR	motor2	コンベアBモーター

メモリーI/O メモリーI/Oは-1から-256です。

ポート	接続機能	名称	機能
-1	メモリーI/O	a_ready	コンベアAREADY
-2	メモリーI/O	b_ready	コンベアBREADY

この装置の動作は単純でAからBへの移し替えの仕事は1つのシーケンスとしてプログラム出来るかも知れません。しかし、実際の多くの装置はとても複雑で、タクトタイムなどを考えると適当なユニット単位に分割してそれぞれが独立して動作するように制御するのが合理的です。例えばこの装置の場合コンベアAの部分、P & Pの部分、コンベアBの部分という3ブロックに分けてプログラムします。このブロックをタスクと言い、MPC - 684では複数のタスクを同時に実行するのでマルチタスクと言います。しかしそれぞれのタスクが勝手に動作していたのでは装置としての目的を達成することは出来ません。そこでタスク同士の連絡を行う必要があります。これをインターロックと言います。インターロックは、メモリーI/Oもしくは変数で行います。メモリーI/Oとは通常装置間のインターロ

クを物理的な I / O で行うようにタスク間のインターロックを行うための内部的な I / O です。メモリー I / O は物理的な I / O と同様に 1 つのビットで 1 (O N) または 0 (O F F) の 2 つの状態を表します。そして M P C - 6 8 4 では O N / O F F / S W などのコマンドに引き数を負の整数として与える事によりメモリー I / O として、物理的な I / O と同様に扱う事ができます。1 つのメモリー I / O では O N / O F F のどちらしか無いのに対し、変数を用いると複数の情報を伝えることができます。M P C - 6 8 4 の変数は 4 byte 整数ですから、1 つの変数で約 ± 2 0 億の状態を表すことができます。

2) I / O のシンボル化

プログラム中の入出力ポートのパラメーターとして I / O のポートナンバーを整数でそのまま記述する事ができますが、シンボルとして扱うと見た目にも分かりやすいプログラムになります。次のように C O N S T コマンドで定数をシンボル化します。

```
CONST sol1 0
CONST sw1 192
```

これで O N 0 と O N s o l 1、W A I T S W (1 9 2) = 0 は W A I T S W (s w 1) = 0 と同義になります。(P & P 図) の装置の I / O 定義

```
10 'I/O定義
20 '入力
30 CONST kotan 192
40 CONST zentan 193
50 CONST ue 194
60 CONST shita 195
70 CONST work1 196
80 CONST work2 197
90 '出力
100 CONST zenshin 0
110 CONST kakou 1
120 CONST chack 2
130 CONST stopper1 3
140 CONST stopper2 4
150 CONST motor1 5
160 CONST motor2 6
170 'メモリー I / O
180 CONST a_ready -1
190 CONST b_ready -2
200 'I / O 初期化
210 SETIO
```

3) タスクの生成

それぞれのユニットを 1 ~ 2 3 のどのタスクで実行するかを宣言します。0 はメインのタスクで、プログラムが実行されると最初にこのタスクが動きます。この例では P & P はタスク 0 で、コンペアー A はタスク 1、コンペアー B はタスク 2 で動かします。

```
220 'タスク実行
230 FORK 1 *conv_a           'タスク 1 でコンペアー A を実行
240 FORK 2 *conv_b           'タスク 2 でコンペアー B を実行
```

4) P & P のタスク

P & P はコンペアー A からの R E A D Y を待ちワークをピックアップしコンペアー B 側に搬送します。コンペアー B の準備が出来たところでワークを置きます。このタスクはメインタスク (タスク 0) で実行します。

```
1000 *PANDP
1010 '
1020 DO
1030 WAIT SW(a_ready)==1     'コンペアー A R E A D Y 待ち
1040 '
1050 ON kakou                 'ワークピックアップ
1060 WAIT SW(shita)==1
1070 ON chack
1080 TIME 500
1090 OFF kakou
1100 WAIT SW(ue)==1
1110 '
```

```

1120 OFF a_ready          'ピックアップ完了 - > コンベア A
1130 '
1140 ON zenshin           'P & P 前進
1150 WAIT SW(zentan)==1
1160 '
1170 WAIT SW(b_ready)==1 'コンベアー B 準備完了待ち
1180 '
1190 ON kakou             'ワークプレース
1200 WAIT SW(shita)==1
1210 OFF chack
1220 TIME 300
1230 OFF kakou
1240 WAIT SW(ue)==1
1250 '
1260 OFF b_ready         'ワークプレース完了 - > コンベアー
1270 '
1280 OFF zenshin         'P & P 後退
1290 WAIT SW(zentan)==1
1300 '
1310 LOOP

```

5) コンベアー A のタスク

コンベアー A はストッパーを上げ motor 1 を駆動してパレットが到達するのを待ちます。パレットが到達すると P & P に READY を出し、P & P はワークを持ち上げると READY を OFF します。

```

2000 *conv_a
2010 ON motor1
2020 DO
2030 ON stopper1
2040 WAIT SW(work)==1
2050 TIME 500
2060 OFF motor1
2070 '
2080 ON a_ready          'ワークが来たヨ
2090 WAIT SW(a_ready)==0 'P & P 動作完了待ち
2100 '
2110 OFF stopper1
2120 ON motor1
2130 WAIT SW(work1)==0
2140 TIME 500
2150 LOOP

```

6) コンベアー B のタスク

コンベアー B はモーターを回しストッパーを上げ空パレットが到達するのを待ち、P & P へ READY を出し P & P はワークを置くと READY を OFF します。

```

3000 *conv_b
3010 ON motor2
3020 DO
3030 ON stopper2
3040 WAIT SW(work2)==1
3050 TIME 500
3060 OFF motor2
3070 '
3080 ON b_ready          'パレット準備完了
3090 WAIT SW(b_ready)==1 'ワークを置いたヨ
3100 '
3110 ON motor2
3120 OFF stopper2
3130 WAIT SW(work2)==0
3140 TIME 500
3150 LOOP

```

7) 装置全体のプログラム

前記プログラムを入力して RENUM すると次の LIST になります。

```

10 ' I / O 定義
20 ' 入力
30 CONST kotan 192
40 CONST zentan 193
50 CONST ue 194
60 CONST shita 195

```

```

70  CONST work1 196
80  CONST work2 197
90  '出力
100 CONST zenshin 0
110 CONST kakou 1
120 CONST chack 2
130 CONST stopper1 3
140 CONST stopper2 4
150 CONST motor1 5
160 CONST motor2 6
170 'メモリー I / O
180 CONST a_ready -1
190 CONST b_ready -2
200 ' I / O 初期化
210 SETIO
220 'タスク実行
230 FORK 1 *conv_a          'タスク 1 でコンペアー A を実行
240 FORK 2 *conv_b          'タスク 2 でコンペアー B を実行
250 *PANDP
260 '
270 DO
280   WAIT SW(a_ready)==1    'コンペアー A READY 待ち
290 '
300   ON kakou              'ワークピックアップ
310   WAIT SW(shita)==1
320   ON chack
330   TIME 500
340   OFF kakou
350   WAIT SW(ue)==1
360 '
370   OFF a_ready           'ピックアップ完了 - > コンペアー A
380 '
390   ON zenshin            'P & P 前進
400   WAIT SW(zentan)==1
410 '
420   WAIT SW(b_ready)==1  'コンペアー B 準備完了待ち
430 '
440   ON kakou              'ワークプレース
450   WAIT SW(shita)==1
460   OFF chack
470   TIME 300
480   OFF kakou
490   WAIT sw(ue)==1
500 '
510   OFF b_ready          'ワークプレース完了 - > コンペアー B
520 '
530   OFF zenshin          'P & P 後退
540   WAIT SW(zentan)==1
550 '
560   LOOP
570 *conv_a
580   ON motor1
590   DO
600   ON stopper1
610   WAIT SW(work1)==1
620   TIME 500
630   OFF motor1
640 '
650   ON a_ready           'ワークが来たヨ
660   WAIT SW(a_ready)==0  'P & P 動作完了待ち
670 '
680   OFF stopper1
690   ON motor1
700   WAIT SW(work1)==0
710   TIME 500
720   LOOP
730 *conv_b
740   ON motor2
750   DO
760   ON stopper2
770   WAIT SW(work2)==1
780   TIME 500
790   OFF motor2
800 '
810   ON b_ready           'パレット準備完了
820   WAIT SW(b_ready)==0  'ワークを置いたヨ
830 '
840   ON motor2
850   OFF stopper2

```

```


860 WAIT SW(work2)==0
870 TIME 500
880 LOOP

```

3.2 タスクの制御

1) タスクの交通整理 (セマフォ)

タスク間のインターロックが必要なケースとして先の例でのタスクの同期と、もう一つ、一度に1つのタスクしか使用できない共通資源 (クリティカルソース) に対し排他処理を行う場合があります。例えば、1つのRS-232Cポートやリエントラント出来ないサブルーチンを複数のタスクで使用したり、重なる動作エリアを持つ2台のロボット (図) の干渉防止などがあります。本来、前者のような一人の聞き手に対して一度に何人もの人が同時に話しかけるようなプログラムは避けるべきです。聖徳太子のように器用に聞き分けることはできないのです。1つのデバイスは1つのタスクで管理することが原則ですが、それができないときは複数のタスクが同時にアクセスしないようにしなければなりません。後者はタスクのアクセスする対象は異なりますが、ポイントや空間が共通資源として考えられます。このようなタスクの交通整理をセマフォと言い、それを合理的に確実にを行う方法として、セマフォ関数 (RSV(n), RLS(n)) があります。



* コンベア上のワークを2台のロボットのどちらかでパレットに搬送する。
片方がP(n)へアクセス中、他方は絶対にそのエリアに進入してはならない。

のプログラムはコマンドリファレンスのRSV(n)の項のプログラムです。このプログラムは2つのタスクが勝手に走ってRS-232CのCH1を同時にアクセスしてしまい出力が混乱しています。もしもこれが2台のロボットなら衝突して大きな事故になってしまいます。

はメモリーI/OとON/OFF/SW(n)を組み合わせることでテスト&セットを行うことによりタスクの衝突を防ごうとしています。しかしこの方法ではメモリーI/Oのテストとセットが別々のコマンドによって行われているため時間差が生じてタイミングによってはやはり混乱が生じる恐れがあります。

はメモリーI/Oをセマフォ関数を使ってテスト&セットしています。RSV(-1)でメモリーI/Oの-1の状態を確認し0であればそれに1をセットする事によりセマフォの獲得をしてPRINT文を実行し、RLS(-1)でセマフォを解放します。この様にRSVは)のSWとONによるテスト&セットを1つ関数で行う事により確実な排他処理を実現できます。

はRS-232Cへ出力する専用のタスクを設けたものです。ここでもメモリーI/Oを使ってタスクの情報交換をしています。

2つのタスクが勝手に動作 (交通整理が行われていない)

もしもロボットなら

10 time0=timer

```

20     time=timer
30  FORK 1 *aho
40  DO
50     WAIT time<>timer
60     PRINT "abcdefg" "ABCDEFGH"           'ロボットAがP(n)へ動作
70     time=timer
80  LOOP
90  *aho
100 DO
110  WAIT time0<>timer
120  PRINT "123456" "7890123"           'ロボットBがP(n)へ動作
130  time0=timer
140  LOOP
#run
123456789abcdefgABC0123           'ガーン衝突！エライコッチャ
DEFGH
abcdefgAB1234567890CDEFGH
123
12345678901abcdefgA23
BCDEEDGH

```

(timer は予約変数です)
ON / OFF / SW (n) による交通整理 (悪い例・交通整理できません)

```

10     time0=timer
20     time=timer
30  OFF -1
40  FORK 1 *aho
50  DO
60     WAIT time<>timer
70     WAIT SW(-1)==0
80     ON -1
90     PRINT "abcdefg" "ABCDEFGH"
100    OFF -1
110    time=timer
120  LOOP
130  *aho
140  DO
150    WAIT time0<>timer
160    WAIT SW(-1)==0
170    ON -1
180    PRINT "123456" "7890123"
190    OFF -1
200    time0=timer
210  LOOP
#run
abcdefgABCDEFGH           'たまたまうまくいった。デモ...
1234567890123
abcdefgABCDEFGH
1234567890123

```

セマフォ関数を用いた交通整理 (良い例)

```

10     time0=timer
20     time=timer
30  FORK 1 *aho
40  DO
50     WAIT time<>timer
60     WAIT RSV(-1)==0           'セマフォ確認
70     PRINT "abcdefg" "ABCDEFGH" 'ロボットA動作
80     dummy=RLS(-1)           'セマフォ解除
90     time=timer
100  LOOP
110  *aho
120  DO
130    WAIT time0<>timer
140    WAIT RSV(-1)==0           'セマフォ確認
150    PRINT "123456" "7890123" 'ロボットB動作
160    dummy=RLS(-1)           'セマフォ解除
170    time0=timer
180  LOOP
#run
abcdefgABCDEFGH           'ロボットA動作
1234567890123           'ロボットB動作
abcdefgABCDEFGH           メデタシメデタシ
1234567890123

```

R S - 2 3 2 C への出力を 1 本化 (良い例)

```
10     time0=timer
20     time=timer
30     FORK 1 *aho
40     FORK 2 *baka
50     DO
60         IF SW(-1)==1 THEN : GOSUB *case1 : OFF -1 : END_IF
70         IF SW(-2)==1 THEN : GOSUB *case2 : OFF -2 : END_IF
80     LOOP
90     *case1
100    PRINT "abcdefg" "ACDEFGH"
110    RETURN
120    *case2
130    PRINT "123456" "78901234"
140    RETURN
150    *aho
160    DO
170        WAIT time<>timer
180        ON -1
190        WAIT SW(-1)==0
200        time=timer
210    LOOP
220    *baka
230    DO
240        WAIT time0<>timer
250        ON -2
260        WAIT SW(-2)==0
270        time0=timer
280    LOOP
#run
12345678901234
abcdefgACDEFGH
12345678901234
abcdefgACDEFGH
```

2) タスクの FORK、QUIT、PAUSE

インタプリタはタスク 0 を親のタスクとして実行し、FORK コマンドで子タスクを実行します。子タスクには優先順位や連続性はありません。昇順、降順、中飛びは関係ありません。また、子タスク同士の FORK、PAUSE、QUIT もできます。たとえば、自動モード / 単動モードの切り替えを行うのに常に自動と単動の 2 つのタスクを走らせておく必要はありません。自動、単動それぞれルーチンを用意しておき自動モードでは単動のルーチンを QUIT し、自動のルーチンを FORK します。単動モードではその逆をします。このように、1 つのタスクでも FORK するプログラムを差し替えることにより複数の機能を実現する事ができます。

```
*MAIN
DO
    WAIT SW(start)==0
    WAIT SW(start)==1           'スタートスイッチ入力待ち
    IF SW(mode)==1 THEN
        FORK 1 *AUTO           'mode スイッチが ON ならば AUTO モード
    ELSE
        FORK 1 *MANUAL
    END_IF
    WAIT SW(stop)==1           'ストップスイッチ入力待ち
    QUIT 1                     'タスク 1 を QUIT
    WAIT TASK(1)==-2
LOOP
! *****
*AUTO                         '自動運転のプログラム
DO
    JUMP P(1)
    ON 0
    JUMP P(2)
    OFF 0
LOOP
! *****
*MANUAL                       '単動運転のプログラム
DO
    JUMP P(1)
    ON 0
    WAIT SW(tando)==0
    WAIT SW(tando)==1
LOOP
```

3.3 パルス発生について

MPC - 684シリーズにはの3種類のPGボードがあります。最高パルスレート、軸数、その他の機能から使用目的に合ったボードを選択して下さい。

1) 各ボードの概要

MPG - 68K

最高パルスレート	100 kpps
軸数	4
補間	3軸直線補間、4軸直線補間
制御コマンド	MOVE, RMOV, HOME等のロボットコマンド

汎用的なPGボードです。座標値はMPG - 68Kで管理されており、ティーチングポイント、変数、定数による絶対・相対座標移動、パレタイズができます。

ロボット、P & P、スピンドルモータ等 一般的な軸制御

MPG - 405

最高パルスレート	400 kpps
軸数	4
補間	2軸直線補間、円弧補間
制御コマンド	MOVE, RMOV, HOME等のロボットコマンド、円弧補間コマンド(SETX, TR)

MPG - 68Kの上位機種です。高速性や円弧補間を必要とする装置に適します。

ロボット、巻き線機、塗布機 等

MPG - 3202

最高パルスレート	1 mpps
軸数	非同期2軸
駆動	インデックス、S字加減速、定速、パルスレート途中変更
その他の機能	エンコーダカウンタ、独自の原点復帰、ドライバーI/F等
制御コマンド	専用コマンド(ST_REG, REG, REG3, CMND)

1枚のボード上に全く同等の2組のパルスポートが有り、独立して動きます。

非同期の多軸、高速、高精度、レート途中変更などの複雑なパルス発生を必要とするものに適します。


ロータリーエンコーダのカウンタボードとしても利用できます。

(MPG - 3202については第7章ハードリファレンス、製品別マニュアルをご覧ください。)

次にMPG - 68K (またはMPG - 405) を使った4軸ロボットシステムを考えます。

2) MPCの構成と装置の概要

MPC - 684の本領が発揮されるのがパルス発生です。最大4軸の制御が可能なパルスボードをタスク毎に割り当てることにより最高23枚まで増設できるので(実際はラックが最高で18スロットなのでボード数は最高17枚までです。)コンパクトな多軸NC制御マシンを容易に実現することができます。また、パルス制御はI/Oの制御も含めて全て1つのプログラム中に記述できるのでソフト面でも開発・保守性の優れたシステムを構成できます。次の図はステップモータ駆動のエレベーターAからコンベアーに供給された基板にサーボモータ駆動の4軸ロボットでPALET1からICを実装しエレベーターBに除材するという簡易的なマウンターを想定したものです。ここではこのシステムでのMPC - 684の制御プログラムをパルス発生を中心に考えます。ボード構成はホストのMPC - 684が1枚、パルス発生ボードとしてMPG - 68Kを4軸ロボットに1枚、各エレベーターに1枚ずつの計3枚、コンベアーなどのセンサーやソレノイドバルブに、入出力ボードをそれぞれ1枚ずつ使用します。これで入力48点、出力48点を持つ最大12軸のパルス制御可能なコントローラーができました。



簡易マウンター・I/O MAP

入力 (MIP - 048 J3 コネクター)

PORT	接続機器	機能
I-192	シリンダーセンサー	基板排出シリンダー後退端
I-193	シリンダーセンサー	基板排出シリンダー前進端
I-194	シリンダーセンサー	基板収納シリンダー後退端
I-195	シリンダーセンサー	基板収納シリンダー前進端
I-196	フォトセンサー	実装位置基板到達検出
I-197	フォトセンサー	収納基板到達検出

出力 (MOP - 048 J3 コネクター)

PORT	接続機器	機能
0	ソレノイドバルブ	ワーク吸着真空
1	ソレノイドバルブ	基板排出シリンダー
2	ソレノイドバルブ	基板ストッパー
3	ソレノイドバルブ	基板収納シリンダー
4	リレー	コンベアモーター回転
5		

4軸口ポット原点センサー入力
(MPG - 68K #1 J4 コネクター)

PORT	接続機器	機能
XS 1	フォトセンサー	X軸原点近傍
XS 2	サーボドライバー	ドライバーZ相 X軸原点
YS 1	フォトセンサー	Y軸原点近傍
YS 2	サーボドライバー	ドライバーZ相 Y軸原点
US 1	フォトセンサー	U軸原点近傍
US 2	サーボドライバー	ドライバーZ相 U軸原点
ZS 1	フォトセンサー	Z軸原点近傍
ZS 2	サーボドライバー	ドライバーZ相 Z軸原点

除材・給材エレベーター原点センサー入力
(MPG - 68K #2, #3 J4 コネクター)

PORT	接続機器	機能
XS 1	フォトセンサー	エレベーター原位置
XS 2		
YS 1		
US 1		
US 2		
ZS 1		
ZS 2		

3) 各ボードの設定

パルス発生ボードやI/Oボードなど同種のボードを複数使用するときはアドレスが重ならないようにDSWやショートピンの設定を変更します。ここではホストのMPC - 684とスレーブのMPG - 68K #1及びMIP - 048、MOP - 048は出荷時の設定のまま使用します。MPG - 68Kの#2と#3はDSWのアドレス設定を変更します。パルスボードのタスクへの引き当ては次の図のアドレスを宣言することにより実施されます。I/Oボードはアドレスの設定によりポート番号が決定されます。

ボード	アドレス
MPC - 684	
MPG - 68K #1	&HE0 出荷時設定
MPG - 68K #2	&HE4 アドレス変更
MPG - 68K #3	&HE8 アドレス変更
MIP - 048 #1	&H20 出荷時設定
MOP - 048 #1	&H00 出荷時設定

4) 基本的なパルス発生

最も簡単なパルス発生としてエレベーター A での 1 軸 (X 軸) のパルス発生について考えます。

タスクへのパルスボードの引き当て

パルスボードはタスク別に管理され、 P G コマンドで特定のタスクに引き当てられるとそのタスクでのパルス発生コマンドを実行します。

```
pg &he0 0      'アドレス & h e 0 のパルスボードをタスク 0 で使用する
pg &he0 1      'アドレス & h e 0 のパルスボードをタスク 1 で使用する
pg &he0        'タスクを省略すると p g コマンドを実行したタスクの支配を受ける
```

パルスボードの設定状況は p g とだけ入力すると一覧表示されます。プログラムでは次のようになります。

```
10 pg &he0 1      ' & h e 0 はタスク 1 で使用
20 FORK 1 *task1 ' タスク 1 を起動
|
1000 *task1
1010 ACCEL 10000 1000 100 ' タスク 1 でのパルス命令は & h e 0 のボードに対して有効
|
```

次のプログラムは前記と同じです。

```
10 FORK 1 *task1 ' タスク 1 を起動
|
1000 *task1
1010 pg &he0      ' タスク 1 の中で P G 宣言
1020 ACCEL 10000 1000 100
```

パラメーターの設定

P G コマンドもパルス関係のパラメーターの 1 つですがその他にスピード、原点復帰に関するものなどがあります。これらは必ずしも全て設定しなければならないというものではありません。デフォルトの設定値のままでも良い場合がありますし、使用する軸によっては必要のないものもあります。また、コマンドラインからのダイレクト入力での設定も行えますが、ボードの初期化や R O M 化、保守等のことを考慮してプログラムの実行や環境を設定するパラメーターは必ずプログラム中に記述しておきます。

スピードに関するもの

```
A C C E L      加減速テーブルの作成
F E D D        J U M P 移動のスピード
F E D H        H O M E , H O M Z の待避移動のスピード
F E D T        T E A C H でのスピード
F E D Z        J U M P の Z 軸のスピード ( 下降移動を除く )
F E E D        M O V E , R M O V , G O , R M 移動のスピード
```

原点復帰に関するもの

```
S H O M        X Y U の原点復帰モードの設定
S H M Z        Z の原点復帰モードの設定
```

原点復帰

原点復帰の方向は C C W ですが初期状態ですでにセンサーがオンとなる位置にいる可能性があるので原点復帰に先立ち適当な C W 方向の退避移動をします。原点センサーはコネクター J 4 の 1 番ピンに接続された X S 1 で、このセンサーがオン状態になるまで原点復帰動作を行います。

```
PG &he0 0      ' & H e 0 のボードはタスク 0 に引き当て
ACCEL 10000 10000 1000 ' 加減速テーブル作成
FEDH 30        ' 退避移動のスピード設定
SHOM &h02 1000 ' X 軸 C C W 方向へ 1 kpps で
HOME &h01 500  ' X S 1 が O N まで原点復帰、退避量は 5 0 0 パルス
|
```

原点復帰が終了するとその点の座標は X = 0、 Y = 0、 U = 0 となります。これがいわゆる機械的原点です。

ティーチングによるポイントの表示

エレベーターは機械の原点に復帰後、作業を開始する電気的原点へと移動します。この点の設定はティーチングで行います。ティーチングにより機械の原点の位置には関係なく正確な作業開始位置を割り出すことができます。ティーチングモードに移るのはTまたはT E A C Hと入力します。

```
#T
PG[0,E0] X= 0 Y= 0 U= 0 Z= 0 dx= 500 dy= 500 du= 500 dz= 500
```

P G の後ろの [] 内は現在ティーチングの対象となっているパルスボードのタスク番号とアドレスを表します。これは P G コマンドにより設定されたもので、この例ではタスク 0 にターゲットのボードが引き当てられているためこの状態でティーチングを行うことができます (ターミナルにはタスク 0 が引き当てられている) が、タスク 0 以外に引き当てられているボードは < T A B >、< + >、< - > で切り替えます (後述)。続く X, Y, U, Z の数値は現在点の座標値 (パルス) です。d x, d y, d u, d z は J O G 送りのイン칭ング量 (パルス) で、< 0 > ~ < 3 > のキーで切り替えます。また、この移動量は S E T コマンドで設定変更ができます。

```
#SET
dx= 10 dy= 10 du= 10 dz= 10
dx= 50 dy= 50 du= 50 dz= 50
dx= 100 dy= 100 du= 100 dz= 100
dx= 500 dy= 500 du= 500 dz= 500
#SET 0 2 2 2 2
#SET
dx= 2 dy= 2 du= 2 dz= 2
dx= 50 dy= 50 du= 50 dz= 50
dx= 100 dy= 100 du= 100 dz= 100
dx= 500 dy= 500 du= 500 dz= 500
#
```

現在の設定状況の表示 (デフォルト)
' < 0 > キーの設定量
' < 1 > "
' < 2 > "
' < 3 > "
' < 0 > キーの設定を変更
表示

J O G 送りはアルファベットキーです。例えば x で X 軸 C W 方向、X で X 軸 C C W 方向に動きます。(コマンドリファレンス T E A C H 参照) 最初は大きく、徐々に細かくイン칭ングして正確に位置を合わせ、< P > を押した後、ポイントナンバーを入力して < E N T E R > を押します。ティーチモードからもどるには < Q > を押します。

```
#T
PG[0,E0] X= 312 Y= 0 U= 0 Z= 0 dx= 2 dy= 2 du= 2 dz= 2       ' < P > を押す
点番号を押して下さい P1
PG[0,E0] X= 312 Y= 0 U= 0 Z= 0 dx= 2 dy= 2 du= 2 dz= 2       'ここが P( 1 )
#
```

定ピッチ送りのプログラム

エレベーターは P (1) から一定量のピッチを繰り返します。パルス発生のコマンドには絶対座標移動と相対座標移動が用意されており、目的によって使い分けることが出来ます。次の 3 つのプログラムは同じ動作になります。

```
MOVE P(1)
TIME 500
FOR i=1 TO 9
  MOVE X(0)+500 0 0                    '現在点基準の絶対座標移動
  TIME 500
NEXT i
-----

MOVE P(1)
TIME 500
FOR i=1 TO 9
  MOVE X(1)+i*500 0 0                 'P( 1 )基準の絶対座標移動
  TIME 500
NEXT i
-----

MOVE P(1)
TIME 500
FOR i=1 TO 9
  RMOV 500 0 0                        '相対座標移動
  TIME 500
NEXT i
```

パルスの監視・停止

ソフトで非常停止を行うにはスイッチを監視する専用のタスクを設けて他のタスクをQUITするのが合理的ですが、パルス発生中のタスクがある場合は、パルス出力を停止した後でQUITをしなくてはなりません。次のプログラムは、タスク0で非常停止スイッチを監視してパルス出力をしているタスク1を停止する例です。非常停止スイッチが押されるとDS_PGコマンドでパルス発生を禁止、BSY()関数でパルス停止を確認してタスク1をQUITします。EN_PGコマンドは禁止したパルス発生を再開します。

```

PG &HE0 1
CONST em_stop 192

DO
  FORK 1 *task1
  WAIT SW(em_stop)==1
  DS_PG 1
  WAIT BSY(1)<>0
  TIME 10
  QUIT 1
  WAIT TASK(1)===-2
  SETIO
  WAIT SW(em_stop)==0
  EN_PG 1
LOOP

*task1
DO
  MOVE 1000 0 0
  TIME 500
  MOVE 0 0 0
  TIME 500
LOOP

```

REV 1.2より、パルス発生時の停止とタスクのポーズを一括で行うQ_PAUSEモードがサポートされました。詳しくは、7) Q_PAUSEモードでのパルス発生時の停止、第6章コマンドリファレンス " Q_PAUSE " をご覧下さい。

5) 4軸ロボットのプログラム例

まず、作業開始に先立ち原点復帰を行います。次にPALET命令を使ってパレットの給材点へ移動し、バキュームパットで吸着したワークをコンベアー上の基板に搬送して実装します。MPC-684のパルスコマンドは直行座標系の3, 4軸ロボットを前提としており、例えばJUMP命令1つで姿勢制御を含むゲートモーションが実現できます。

原点復帰の動作

このロボットでは各軸の原点センサーは次のようにMPG#2のJ4コネクタに接続されています。原点復帰方向はすべてCCW方向で、原点復帰順序はまずZ軸を原点近傍に移動、次にXYU軸を原点近傍に3軸同時に移動、そしてZ軸の原点復帰を行い最後にXYU軸を原点復帰させます。原点近傍までは早くそこから原点まではゆっくり動作させます。

原点の座標値はX = 0, Y = 0, U = 0, Z = 0となります。

```

SHOM &H2A 5000 'Z方向、スピード設定
SHMZ &H2 5000 'XYU方向、スピード設定
HOMZ &H1 200 'Z原点近傍まで動作
HOME &H15 200 'XYU原点近傍まで動作

SHOM &H2A 100 'Z方向、スピード設定
SHMZ &H2 100 'XYU方向、スピード設定
HOMZ &H3 0 'Z原点復帰
HOME &H3f 0 'XYU原点復帰


```

コネクタ	原点センサー
J4-1	XS1 X軸原点近傍
J4-2	XS2 X軸原点
J4-3	YS1 Y軸原点近傍
J4-4	YS2 Y軸原点
J4-5	US1 U軸原点近傍
J4-6	US2 U軸原点
J4-7	ZS1 Z軸原点近傍
J4-8	ZS2 Z軸原点

パレタイズ

ロボットの作業点はティーチングで設定しますが、パレットからの除給材の場合、マトリックスを1つ1つティーチングしていたのでは大変な労力になります。このようなパレタイズにはPALET命令を使うことにより効率の良いプログラムを作ることができます。MPC-684には4つのPALET命令が用意されていてパレット間の搬送作業

などが容易に行えます。パレタイズにはまず次の様にパレット宣言をします。このパレットは図のように縦横5×6のマトリックスで3隅をP(1), P(2), P(3)としてティーチングを行うものとします。このパレット宣言により3箇所のティーチングポイントからパレットのマトリックスの30点の座標が計算されPLm(n)関数により与えられます。パレットはPALET1からPALET4までの4つが宣言できます。次のプログラムはパレットとコンベアー間をゲートモーションでワークを搬送する無限ループです。



```

PALET1 P(1) P(2) P(3) 5 6
DO
  FOR I=1 TO 30
    JUMP PL1(I)
  ON 0
  TIME 500
  JUMP P(4)
  OFF 0
  TIME 500
  NEXT I
LOOP

```

6) 装置全体のプログラム

ここまでユニット別に考えていたプログラムをタスクのインターロックをおりこみながら一本化して装置全体のプログラムとして仕上げます。

```

*****
' 非常停止スイッチ監視
*****

WAIT SW(216)==1                                WAIT START
DO
  FORK 1 *elevator1
  FORK 2 *elevator2
  FORK 3 *robot
  FORK 4 *conveyer
  WAIT SW(217)==1                                '非常停止スイッチ監視
  DS_PG 1 2 3                                    'パルス発生禁止
  TIME 10                                         'パルス停止確認
  WAIT BSY(1)<>0
  WAIT BSY(2)<>0
  WAIT BSY(3)<>0
  QUIT 1 2 3 4
  SETIO
  WAIT SW(217)==0
  EN_PG 1 2 3
LOOP
*****
' 給材エレベーター
*****
*elevator1
' 原点復帰
PG &HE0
ACCEL 100000 10000 1000
FEDH 30
SHOM &H2 1000
HOME &H1 500
,
DO
  MOVE P(11)                                     'P(11)はティーチングした点
  FOR i=1 TO 9
    ON -1
    WAIT SW(-1)==0
    RMOV 500 0 0
  NEXT i
LOOP
*****
' 除材エレベーター

```

```

*****
*elevator2
'      原点復帰
PG &HE4
ACCEL 100000 10000 1000
FEDH 30
SHOM &H2 1000
HOME &H1 500
'
DO
  MOVE P(21)
  FOR j=1 TO 9
    ON -2
    WAIT SW(-2)==0
    RMOV 500 0 0
  NEXT j
LOOP
*****
'      ロボット
*****
*robot
PG &HE8
ACCEL 10000 1000 100
'
      NEAR ORIGIN ^
SHMZ &H2 5000
SHOM &HAA 5000
HOMZ &H1 200
HOME &H15 200
'
      ORIGIN^
SHMZ &H2 100
SHOM &HAA 100
HOMZ &H3 0
HOME &H3F 0
'
PALET1 P(1) P(2) P(3) P(4) 5 6
FEED 0
FEDD 5
'
DO
  FOR k=1 TO 30
    JUMP PL1(k)
    ON 0
    TIME 500
    IF SW(-3)==1 THEN
      JUMP P(4)
    ELSE
      JUMP P(4) -10
      WAIT SW(-3)==1
      GO P(4)
    END_IF
    OFF 0
    TIME 500
    MOVZ 0
    OFF -3
  NEXT k
LOOP
*****
'      除材エレベーター
*****
*conveyer
DO
  WAIT SW(-1)==1
  ON 4
  ON 1
  WAIT SW(193)==1
  OFF 1
  WAIT SW(192)==1
  OFF -1
  ON 2
  WAIT SW(196)==1
  TIME 500
  OFF 4
  ON -3
  WAIT SW(-3)==0
  ON 4
  OFF 2
  TIME 500

```

'P Gボード引き当て
加減速テーブル作成
待避スピード設定
原点復帰条件
原点復帰

'P(2 1)はティーチングした点
'コンベアーへ R E A D Y
基板収納完了待ち
'5 0 0パルス相対移動

'P Gボード引き当て
加減速テーブル作成

'Z方向、スピード設定
'X Y U方向、スピード設定
'Z原点近傍まで動作
'X Y U原点近傍まで動作

'Z方向、スピード設定
'X Y U方向、スピード設定
'Z原点復帰
'X Y U原点復帰

'パレット宣言
'スピード設定
'Z軸スピード設定

'パレットへ移動
'ワーク吸着
'コンベアーが R E A D Y な
ら直接 P(4)
'R E A D Y でなければ P(4)
上で待機
'R E A D Y 待ち
'P(4)へ移動
'ワーク実装
'Z軸上昇
'コンベアーへ実装完了

給材エレベーター R E A D Y 待ち
'モーター回転
'基板押し出し

'基板押し出し完了
'ストッパー突出
'基板検出

'モーター停止
'ロボットへ R E A D Y
'ロボット作業完了待ち

```

WAIT SW(197)==1
WAIT SW(-2)==1
ON 3
WAIT SW(195)==1
OFF 3
WAIT SW(194)==1
OFF -2
LOOP

```

コンベアー末端基板検出
除材エレベーターREADY待ち
基板収納

基板収納

7) Q_PAUSEモードでのパルス発生の停止

非常停止スイッチ、ポーズスイッチ、サイクル停止スイッチ等を常時監視する場合には監視専用のタスクを設け、動作実行タスクをコントロールするのが合理的です。動作実行タスクの制御がI/OだけならばプログラムのP A U S EやQ U I Tはいつでもできます(機械のタイミング等を考慮する必要があります)。しかし、パルス発生を含むタスクをP A U S E・Q U I Tするにはパルス発生の有無を確認する必要があります。そしてパルス発生中であればそれを停止させてからP A U S E・Q U I Tを行います。従来これらの処理はS T O P、D S _ P GやB S Y()関数を組み合わせて実施しましたが、R E V 1 . 2以降ではQ _ P A U S Eモードに設定する事により、S T O Pコマンドだけでパルスの停止やその確認、そしてタスクのP A U S Eまで一括で処理をします。次のプログラムはQ _ P A U S Eモード下でスイッチの監視とパルス発生タスクのP A U S E・Q U I Tを行っています。

```

TIME 100
SETIO
Q_PAUSE
IN PORT
CONST pause_sw 192
CONST emg_sw 193
CONST cycle_sw 194
OUT PORT
CONST pause_led 0
CONST emg_led 1
CONST cycle_led 2
FORK 1 *PULSE
*****
' 非常停止、P A U S E SW監視
*****
*MAIN
PG &HEO
DO
IF SW(pause_sw)==1 THEN
GOTO *PAUSE
END_IF
IF SW(emg_sw)==1 THEN
GOTO *EMG
END_IF
IF SW(cycle_sw)==1 THEN
GOTO *CYCLE
END_IF
LOOP
*PAUSE
PRINT "PAUSE SW停止処理"
STOP 1 1
WAIT TASK(1)<0
GOSUB *TASK_STAT
PRINT "現在点は" P(0)
ON pause_led
WAIT SW(pause_sw)==0
OFF pause_led
CONT 1
WAIT TASK(1)>=0
GOSUB *TASK_STAT
GOTO *MAIN
*EMG
PRINT "EMG SW処理"
STOP 2 1
WAIT TASK(1)<0
QUIT 1
WAIT TASK(1)==-2
GOSUB *TASK_STAT
DO
ON emg_led
TIME 100
OFF emg_led
TIME 100
LOOP

```

'Q_PAUSEモード宣言

'リミットスイッチ
非常停止スイッチ
サイクル停止スイッチ

減速停止
'タスクが実行中でなくなるのを待つ

急停止
'タスク1が実行を停止したらQUITします。

```

*CYCLE
PRINT "CYCLE停止処理"
STOP 3 1           MOVEに与えられたパルスを出力してから停止
WAIT TASK(1)<0
GOSUB *TASK_STAT
PRINT "現在点は" P(0)
ON cycle_led
WAIT SW(cycle_sw)==0
OFF cycle_led
CONT 1
WAIT TASK(1)>=0
GOSUB *TASK_STAT
GOTO *MAIN

*TASK_STAT           これはタスク1の状態を表示するサブルーチンです
SELECT_CASE TASK(1)
CASE -1 : PRINT "タスク未使用"
CASE -2 : PRINT "タスクQUIT状態"
CASE -3 : PRINT "タスクPAUSE状態"
CASE_ELSE : PRINT "タスク実行中"
END_SELECT
RETURN
*****
'   パルス発生タスク
*****
*PULSE
PG &HEO
ACCEL 10000
CLRPOS
DO
MOVE 100000 100000 100000
TIME 100
MOVE 0 0 0
TIME 100
LOOP

```

実行結果

前記のプログラムをRUNして順番にSW(pause_sw)をON/OFF SW(cycle_sw)をON/OFF SW(emg_sw)をONしてみます。

```

#RUN
PAUSE SW停止処理           SW(pause_sw)==1
タスクPAUSE状態
現在点は63855 63855 63855 0   STOP 1 1は減速停止後タスク停止
タスク実行中           SW(pause_sw)==0でタスク再起動, パルス再出力
CYCLE停止処理           SW(cycle_sw)==1
タスクPAUSE状態
現在点は100000 100000 100000 0   STOP 3 1はMOVE終了後にタスク停止
タスク実行中           SW(cycle_sw)==0
EMG SW処理           SW(emg_sw)==1
タスクQUIT状態

```

3.4 RS-232Cのプログラム

1) MPC同士での通信例

最近のシステムはますますインテリジェント化され画像処理装置、表示装置、パソコン、LANなどの外部機器と通信で結ばれ多くのデータの授受が行われています。MPC-684にはRS-232Cポートが3チャンネル装備されておりそのうち2チャンネルをユーザーが使用できます。PRINT文やINPUT文による文字列単位の送受信、INP\$・PUT#によるキャラクター単位の送受信、さらにLEN・STR・STRCPY・VALなどの関数・コマンドによる柔軟な文字列処理で複雑な通信フォーマットにも対応できます。次のプログラムはMPC-6842台のCH0同士を接続し、MPC-Aから送信されるデータをMPC-Bで解析しています。

MPC-A (送信側)

送信フォーマット [SX][変数名][*][データ][*][チェックサム][EX][ET]

概要 最初にEQコードを送信しAKコードの応答を待つ(受信側のREADY確認)。その後フォーマットに従い変数名・データ・チェックサムを送信する

```

CNFG#0 "9600b8pns1X0N"

```



```

PRINT#0 CHR$(&H5)           'E Qコード送信
WAIT INP$#0(1)==CHR$(&H6)   'A Kコード受信待ち
  ABCDE=12356
  FGHIJ=98765
  A$="FGHIJ"                'A $に文字列F G H I Jを入れる
  B$=STR$(FGHIJ)            'B $にF G H I Jの値を文字列として格納
PRINT#0 CHR$(&H2) A$ "*" B$ "*" 'S Xコードに続きデータを出力
  CS=0
  FOR I=0 TO LEN(A$)         'A $のチェックサムを計算
    STRCPY A$ C$ I 1
    CS=CS+ASC(C$)
  NEXT I
  FOR I=0 TO LEN(B$)         'B $のチェックサムを計算
    STRCPY B$ C$ I 1
    CS=CS+ASC(C$)
  NEXT I
  CS=CS+ASC("*")
  C$=HEX$(CS&HFF)           'チェックサムの値を文字列としてC $に格納
PRINT#0 C$ CHR$(&H03)       'C $とE Xコードを出力
PRINT#0 CHR$(&H4)           'E Tコードを出力

```

M P C - B (受信側)

受信フォーマット [S X][変数名][*][データ][*][チェックサム][E X]

概要 E Qコードを受信したら A Kコードを返して R E A D Y状態を知らせ受信を開始する。E Xコード受信によりチェックサムデータを比較、E Tコードで終了する。

```

CNFG#0 "9600b8pns1XON"
,
WAIT INP$#0(1)==CHR$(&H5)   'E Qコード待ち
PRINT#0 CHR$(&H6)           'A Kコード出力
  A$=""
*LOOP
  WAIT LOF(0)<>0
  A$=INP$#0(1)
  SELECT_CASE A$            'S Xコードなら受信E Tコードなら終了
    CASE CHR$(&H2) : GOTO *CASE1
    CASE CHR$(&H4) : GOTO *CASE2
  END_SELECT
  GOTO *LOOP
*CASE1
  C=0
  A$=""
  B$=""
  C$=""
  DO UNTIL A$=="*"
    B$=B$+A$                '変数名を受信
    A$=INP$#0(1)
    C=C+ASC(A$)             'チェックサムデータ加算
  LOOP
  PRINT B$
  A$=""
  DO UNTIL A$=="*"
    C$=C$+A$                'データを受信
    C=C+ASC(A$)
    A$=INP$#0(1)
  LOOP
  PRINT C$
  C=C&&HFF
  D$=HEX$(C)                'チェックサムデータを文字列に変換
  A$=INP$#0(2)              'チェックサムデータを受信
  PRINT D$ A$
  WAIT INP$#0(1)==CHR$(&H03) 'E Xコード待ち
  IF D$<>A$ THEN
    PRINT "チェックサムエラー "
    PRINT#0 CHR$(&H15)       'チェックサムエラーならN Kコード出力
    GOTO *LOOP
  END_IF
  SELECT_CASE B$           '変数にデータを格納
    CASE "ABCDE"
      ABCDE=VAL(C$)
    CASE "FGHIJ"
      FGHIJ=VAL(C$)
    CASE_ELSE
      PRINT "カイドクデキマセン "
  END_SELECT
  GOTO *LOOP

```

```
*CASE2
PRINT "ABCDE=" ABCDE
PRINT "FGHIJ=" FGHIJ
```

2) RS - 232Cのエラー処理

RS - 232Cで通信を行う場合にはデータの信頼性が重要になります。どんなに高度な周辺機器と接続されてもデータがデタラメでは装置として正常に稼働しません。そこで通信が正常に行われているかを常時確認する必要があるわけですが、高速で複雑な通信内容を管理するのは骨のおれることです。前記のサンプルプログラムでのチェックサムも通信内容の確認の1つで、1キャラクター受信のたびにそのチェックサムを計算してチェックサムデータと照合してデータが正常かどうかを確認しています。このようにプログラムによるチェックのほか、MPC - 684ではRSE(n)関数によりRS - 232Cの受信状態を監視してソフト上で再送信要求などのエラー処理を行うことができます。

RSE(n)関数

n = チャンネルナンバー 0 または 2

返される値 / 内容 / エラー原因として考えられるもの

0	正常終了	
1	パリティエラー	ノイズの混入
2	オーバーラン	通信速度が速すぎる(ボーレート不一致)
4	フレーミングエラー	ケーブル不良・初期化異常
8	ブ레이크コード検出	異常データ

次のプログラムはMPC - 684同士を接続し簡単な文字列を送受信したのですが、CNFGでの初期化に誤りがありエラーとして検出されました。エラーが発生した場合はCNFGコマンドで初期化し直します。

送信側

```
CNFG#2 "9600b8pns1NONE"          'RS - 232C CH2 初期化
TIME 50
PRINT#2 "ABC" CHR$(&HD)
END
```

受信側

```
*LOOP
CNFG#2 "9600b7pns1NONE"          'データビット長が違う
*LOOP1
INPUT#2 A$
SELECT CASE RSE(2)                'RS - 232C CH2チェック
CASE 0 : PRINT A$ : GOTO *LOOP1
CASE 1 : PRINT "パリティエラー" : GOTO *LOOP          'エラーが起きたら
CASE 2 : PRINT "オーバーラン" : GOTO *LOOP          'CNFGで初期化
CASE 4 : PRINT "フレーミングエラー" : GOTO *LOOP
CASE 8 : PRINT "ブ레이크コード検出" : GOTO *LOOP
CASE_ELSE : PRINT "???": GOTO *LOOP
END_SELECT
END

RUN
フレーミングエラー
```

RSE(n)関数では受信時のチェックはできますが、送信時のチェックはできません。また、実際にはRSE(n)が頻繁に活躍するのでは困りものです。RS - 232Cのエラーに限らずトラブルは元から絶たなければ根本的な解決にはなりません。特に、別電源のパソコンや画像処理装置などの外部機器との接続にはフレームグラウンドの共通化による浮遊電圧の防止や配線の経路・長さ・結線の方法、そして通信フォーマットといったハード・ソフト両面での仕様を考慮して、場合によってはアイソレーターを使用するなどの対策が必要になることもあります。


3) タッチパネル(デジタル社製)の使用例

グラフィカルユーザーI/Fとしてタッチパネルが普及しています。MPC - 684シリーズではMBK - 68でMEWNET-FPプロトコルをサポートし、通信を意識することなくI/O機器と同レベルでGPを制御することができます。次は、RS - 232C通信例としてのGP制御です。

(MBK - 68については第7章ハードリファレンス、製品別マニュアルをご覧ください。)

使用機器
 MPC - 684
 パソコン : DOS / V
 ターミナルソフト : F T M W

表示器
 表示器 : デジタル社 G P シリーズ
 G P 作画支援ソフト : G P - P R O



【機器接続図】

RS - 232Cの結線



3線式クロスで結線しました。

RS - 232Cの初期化

9600bps、8ビット、パリティ無し、ストップビット1、XON/OFF

MPCの初期化は CNFG#2 "9600b8pns1XON" です。表示器側の設定を確認して下さい。表示器とやりとりするデータはすべてASCII文字列です。たとえば0を送るには '0' (&H30) になります。

MPCのRS - 232C送受信バッファの確認の方法

プログラムのデバッグ中にRS - 232Cから送信したり受信したりしたデータを確認したい時があります。それにはRSコマンドを使用します。バッファの内容をASCIIコードで表示します。

```
#PRINT#2 CHR$(&H1B) "R00100001¥r"
#RS 2
RS 受信
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
RS 送信
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
#
```

<EC>A0001<CR>
 "<"記号は残バッファ先頭
 <EC>R00100001<CR>


この送受信バッファは前記CNFG#2コマンドでクリアされます。

表示器の画面

スイッチの入力、メッセージ表示、テンキーの使用、画面切り替えを想定して2つの画面をつくりました。画面の編集はデジタル社の専用ソフトで作成しました。

【画面1】

「START」, 「STOP」, 「TEACE」のスイッチと、生産個数を表示するためのカウンターとリセットスイッチを設けてあります。その下には「運転中」と「停止」の




【画面1の構成】

文字を表示するようにします。

【画面 2】

点番号の入力のためのテンキーと正常な入力か否かを表示するメッセージを表示します。



テンキーで入力された数字は(点番号)に表示されます(3桁)。

【画面 2 の構成】

動作

「START」を押すとMPCは自動運転を行います。「運転中」の表示をして、カウンターの値を加算していきます。

「STOP」を押すと停止します。

「TEACH」を押すと表示が画面 2 に切り替わります。テンキーで点番号の設定を行います。

「テンキー」テンキーの数字を押すと左側に入力した数字を表示し、「ENT」キーで確定してMPCがそれを現在点とします。もしその値が1～200であれば「点データが登録されました」、それ以外なら「点データ異常です。再入力してください。」を表示します。正常な入力ならば画面 1 に戻ります。異常な入力ならば画面 2 のまま再入力になります。

【画面 1】

表示器システムエリア

SW名称	タグネーム	アドレス
「スタート」	T1	001600
「STOP」	T2	001601
「TEACH」	T3	001602
(カウンタリセット)	T4	001901

表示文字	タグネーム	アドレス
「運転中」	L1	001700
「停止」	L2	001701

表示器システムエリアのアドレス設定

スイッチの確認、メッセージ表示、ページ切り替えは全て表示器のシステムエリアを介して行います。スイッチが押されたらそれに対応したシステムエリアのビットが0から1となる様にします。MPCは通信でそれを読みだしてスイッチの状態を知ることができます。メッセージも割り当てられたシステムエリアのビットが0から1になると画面に表示される様にしておきます。MPCは通信でそのビットを1にセットするのです。

「START」を押すとアドレス16の第0ビットが1となります。

「STOP」を押すとアドレス16の第1ビットが1となります。

「TEACH」を押すとアドレス16の第2ビットが1となります。

(カウンタリセット)を押すとアドレス19の第2ビットが1となります。

【画面 2】

表示器システムエリア


SW名称	タグネーム	アドレス	
(テンキー)		001800	ライブラリーを使用。
「ENT」	T1	001900	テンキーのENTキー

表示文字	タグネーム	アドレス	
(点番号)	K1	0020	テンキーを押すとその値が表示される
「点データ異常・・・」	L1	001702	
「点データが登録・・・」	L2	001703	

これらのSWは押されている間だけ1になります。

アドレス17の第0ビットを1にすると「運転中」が表示されます。

アドレス17の第1ビットを1にすると「停止」が表示されます。



【読み込み・書き込みイメージ】

テンキーから入力されたデータはENTキーで確定されます。「ENT」を押すとアドレス19の第0ビットが1となります。また、そのときのデータがアドレス0020に入ります。

アドレス17の第2ビットを1にすると「点データが登録・・」が表示されます。

アドレス17の第3ビットを1にすると「点データ異常・・」が表示されます。

画面1のSWの状態を知るには。

リードコマンドでシステムエリアからの読みだしをします。リードコマンドを送信すると対応するアドレスのデータが返ってきます。読みだしのフォーマットは次の通りです。

```
<EC>Raaaadddd<CR>
```

<EC>はESCコード(&H1B)、Rは"R"(&H52)、aaaaはアドレス、ddddは読みだすデータの数です。MPCでは

```
PRINT#2 CHR$(&H1B) "R00100001#r"
```

を送ります。ここで注意しなければならないのがアドレスは16進数で表すことです。アドレス16(DEC)ならば10(HEX)です。返ってくるデータのフォーマットは

```
<EC>Aadddd<CR>
```

です。<EC>はESCコード(&H1B)、Aは"A"(&H41)、ddddはデータです。MPCでは

```
INPUT#2 A$
```

で読み込みます。INPUT文は<CR>まで一括で読み込みます。もし「START」SWが押されていれば <EC>A0001<CR> と返ってきます。「STOP」が押されていれば<EC>A0002<CR>、「TEACH」ならば <EC>A0004<CR>です。何もおさされていないければ<EC>A0000<CR>です。ここで注意しなければならないことは先頭にESCコードが入っているためこのままでは変数に変換することが出来ません。PRINT A\$と実行しても表示されません。そこで次の様にして変数に変換します。

```
INPUT#2 A$          'データをA$にいます。
STRCPY A$ B$ 2     'A$の3文字以降をB$にコピーします。
DATA=VAL(B$)       '文字列B$を数字に変換します。
```

例えばこの変換で「START」が押された場合、変数DATAは1になります。

画面1の文字表示をするには。

ライトコマンドでシステムエリアへの書き込みをします。書き込みのフォーマットは次の通りです。

```
<EC>Waaaadddd<CR>
```

< E C > は E S C コード、W は " W " (& H 5 7) a a a a はアドレス、d d d d はデータです。「運転中」はアドレス 1 7 の第 0 ビットを 1 にすれば表示されますから、

```
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W00110001¥r"
```

とします。ここでもアドレス指定は 1 6 進数です。(D E C) 1 7 は (H E X) 1 1 です。「停止」を表示するにも同様に

```
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W00110002¥r"
```

です。

カウンタの表示

ここでは実際に何かを数えるという訳ではありませんが、一定時間毎に加算していく様にしています。このカウンタは表示器が加算してくれるのではなく、MPC から送られてくるデータを表示するだけです。

```
      I1=0
      FOR I=0 TO 9999          '0 ~ 9 9 9 9 までを表示します。
      TIME 50
      TMP$=STR$(I1)
      COUNT$=""
      STRCNT=4-LEN(TMP$)      '4 byteのデータにするため"0"を連結します。
      DO WHILE STRCNT<>0      'カウント値が"1 2"なら"0 0 1 2"にします。
      COUNT$=COUNT$+"0"
      STRCNT=STRCNT-1
      LOOP
      COUNT$=COUNT$+TMP$
      PRINT COUNT$
      COUNT$=CHR$(&H1B)+"W0019"+COUNT$+"¥r"  'ついでにE S C コードも< C R > も
      PRINT#2 COUNT$          '連結
      I1=I1+1
      GOSUB *COUNTER_RESET    'カウンターリセットボタン入力確認サブルーチン
      GOSUB *READ              '「停止」SW確認サブルーチン
      IF DATA==2 THEN : RETURN : END_IF
      NEXT I
      RETURN
*COUNTER_RESET
PRINT#2 CHR$(&H1B) "R00130001¥r"  'リセットボタンの入力確認
INPUT#2 A$
STRCPY A$ B$ 2
IF VAL(B$)<>2 THEN : RETURN : END_IF
      I1=0                    'リセットが押されたらカウント変数を0クリアー
      RETURN
```

画面の切り替え

画面の切り替えはアドレス 1 5 にページ番号を書き込みます。

```
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W000F0002¥r"  '2 ページ(画面 2)へ切り替え
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W000F0001¥r"  '1 ページ(画面 1)へ切り替え
```

画面 2 の操作

テンキーを使うにはテンキーが設定されているアドレス 1 8 の第 0 ビットに 1 をセットしてイネーブル状態にします。

```
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W00120001¥r"
```

テンキーで入力したデータはアドレス 2 0 に入っています。MPC は「E N T」キーの押されるのを待ってこの 2 0 のデータを読み込みます。

```
(「E N T」キーの入力待ち)
DO
```

```

PRINT#2 CHR$(&H1B) "R00130001¥r"   'アドレス 1 9 の読み込み
INPUT#2 A$
STRCPY A$ B$ 2
LOOP UNTIL VAL(B$)<>0
点データ入力
PRINT#2 CHR$(&H1B) "R00140001¥r"   'アドレス 2 0 の読み込み
INPUT#2 A$
STRCPY A$ B$ 2
POINT=VAL(B$)                       変数 P O I N T にテンキーのデータがはいります。

```

画面 2 の文字表示

前記 POINT の値が 1 ~ 2 0 0 ならば「点データが登録されました。」を表示します。それ以外の数値なら「点データ異常です。再入力して下さい。」を表示します。

```

PRINT#2 CHR$(&H1B) "W00110008¥r"   登録
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W00110004¥r"   異常

```

プログラム全体

前記プログラムをまとめたものです。(*TASK1、*TASK2 はダミーです) このプログラムはスイッチの監視のために常にタスク 0 が通信文で L O O P しています。実際の装置ではもっと複雑な制御が要求されるので、この方法では不具合なことがあるかもしれません。表示器についている I / O の機能を利用して、スイッチが押された時だけ通信する様に工夫すれば良いと思いますが ..。

```

FORK 1 *TASK1
FORK 2 *TASK2
CNFG#2 "9600b8pns1XON"
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W000F0001¥r"
GOSUB *CLS1
DO
  DO
    GOSUB *READ
    LOOP UNTIL DATA<>0
    SELECT_CASE DATA
      CASE 1 : GOSUB *START
      CASE 4 : GOSUB *TEACH
    END_SELECT
  DO
    GOSUB *READ
    LOOP UNTIL DATA==0
  LOOP
*READ
PRINT#2 CHR$(&H1B) "R00100001¥r"
INPUT#2 A$
STRCPY A$ B$ 2
DATA=VAL(B$)
RETURN
*START
GOSUB *CLS1
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W00110001¥r"
GOSUB *COUNT
RETURN
*TEACH
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W000F0002¥r"
GOSUB *TENKEY_READ
TIME 1000
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W000F0001¥r"
RETURN
*CLS1
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W00110000¥r"
RETURN
*COUNT
I1=0
FOR I=0 TO 9999
  TIME 50
  TMP$=STR$(I1)
  COUNT$=""
  STRCNT=4-LEN(TMP$)
  DO WHILE STRCNT<>0
    COUNT$=COUNT$+"0"
    STRCNT=STRCNT-1
  LOOP
  COUNT$=COUNT$+TMP$

```

```

PRINT COUNT$
COUNT$=CHR$(&H1B)+"W0019"+COUNT$+"¥r"
PRINT#2 COUNT$
I1=I1+1
GOSUB *COUNTER_RESET
GOSUB *READ
IF DATA==2 THEN : RETURN : END_IF
NEXT I
RETURN
,
*COUNTER_RESET
PRINT#2 CHR$(&H1B) "R00130001¥r"
INPUT#2 A$
STRCPY A$ B$ 2
IF VAL(B$)<>2 THEN : RETURN : END_IF
I1=0
RETURN
*TENKEY_READ
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W00120001¥r" 'TENKEY ENB
DO
PRINT#2 CHR$(&H1B) "R00130001¥r" 'ENT KEY READ
INPUT#2 A$
STRCPY A$ B$ 2
LOOP UNTIL VAL(B$)<>0
PRINT#2 CHR$(&H1B) "R00140001¥r" 'TEN KEY DATA READ
INPUT#2 A$
PRINT A$
STRCPY A$ B$ 2
POINT=VAL(B$)
IF POINT<=0 OR POINT>200 THEN
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W00110004¥r"
TIME 500
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W00110000¥r"
GOTO *TENKEY_READ
ELSE
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W00110008¥r"
TIME 500
PRINT#2 CHR$(&H1B) "W00110000¥r"
END_IF
RETURN
*TASK1
DO
FOR J=0 TO 23
ON J
TIME 50
OFF J
TIME 50
NEXT J
LOOP
*TASK2
DO
FOR K=23 TO 47
ON K
TIME 50
OFF K
TIME 50
NEXT K
LOOP

```