

MPC-816 から MPC-N816 への移行資料


2011/09/13

MPC-N816 と MPC-816 の概要.....	1
プログラム例.....	4
MPC-N816 機器接続例.....	14
MPG-2314 機器接続例.....	15
MPG-2314 I/O とコマンド対応.....	16
パルス発生の確認.....	17
MPG-2314 原点復帰例.....	17
MPG-2541 機器接続例.....	19
MPG-2541 I/O とコマンド対応.....	20
MPG-2541 原点復帰例.....	21
MPC-N816 J6 コネクタ 簡易パルス発生例.....	23

MPC-N816 と MPC-816 の概要

- システム構成例

MPC-N816	MPC-816
◆CPU 1 枚 MPC-N816 + CASE-1S (入力 16、出力 8) ◆CPU+I/O MPC-N816 + MIO-N816 + CASE-2S (入力 32、出力 16) ◆CPU+PG MPC-N816 + MPG-2541 又は MPG-2314 + CASE-2S (入力 16、出力 8、パルス 4 軸) ◆CPU+AD/DA MPC-N816 + MPC-AD12 + CASE-2S (入力 16、出力 8、AD 入力 8、DA 出力 4) ◆ラック(注意) RACK-V4S : 4 スロット RACK-8S : 8 スロット (RACK-16S : 16 スロット) (注意)ラック使用時は MPC-N816 内部給電容量 (800mA)を超えないように注意してください。MPC-N816 は4 スロットラック程度の小規模向きです。 ※出力点数に MPC-N816 ・ J6 コネクタの出力 8 点は含まれていません。	◆CPU 1 枚 MPC-816XC (MPC-816 + ケース B) ◆CPU+I/O MPC-SET(EX) (MPC-816 + MIF-816 + ケース E) ◆CPU+PG MPC-SET(303) (MPC-816 + MPG-303 + ケース E) ◆CPU+AD/DA MPC-SET(AD) (MPC-816 + MIF-816AD + ケース E) ◆ラック RACK-SET(A) : 4 スロット RACK-SET(B) : 8 スロット RACK-SET(C) : 16 スロット
・ MPC-N816 と MPC-816 のケース、ラック、拡張ボードに互換性はありません。混載できません。 ・ MPC-N816 のケース、ラック、拡張ボードは MPC-2000 シリーズと共通です。 ・ プログラミング言語、プログラム開発環境(ケーブル、ターミナルソフト、システムローダ、エディタ等)も MPC-2000 シリーズと共通です。	



奥 MPC-816、MPG-303、ケース-E
 手前 MPC-N816、MIO-N816、CASE-2S
 (写真は実験用のものです) 取り付け寸法は互換性あります。



奥 MPC-816、MIF-816、MPG-303、RACK-SET(A)
 手前 MPC-N816、MIO-N816、MPG-2541、RACK-V4S

• CPU ボード 機能

MPC-N816	MPC-816
<p>◆J1 コネクタ (10 ピン PS コネクタ) ユーザー RS-232 : 1Ch, Max38400bps プログラム RS-232 : 1Ch, 38400, pn, 8bit, s1, none 固定 RS-485 : 1Ch, Max 38400bps ユーザー RS-232 は MEWNET コマンドでタッチパネルと接続可(通常の RS-232 機能とは併用できません) ◆J4 コネクタ(ロック付き 50 ピン PS コネクタ) 入力 : フォトカプラ 16 点 アンプ内臓 2 線式センサ対応(漏れ電流 1.5mA 以下) 出力 : オープンコレクタ 8 点 ◆J6 コネクタ(16 ピン PS コネクタ) 出力 : C-MOS 8 点 (パルス出力、PWM 出力) ◆J7 コネクタ(mini-A USB コネクタ) USB メモリ ◆J3 コネクタ(JST 3 ピン) DC24V 電源給電</p>	<p>◆J1 コネクタ(10 ピン PS コネクタ) ユーザー RS-232 : 1Ch, Max19200bps プログラム RS-232 : 1Ch, 9600, pe, 8bit, s1, none 固定 ◆J4 コネクタ(ロック付き 50 ピン PS コネクタ) 入力 : フォトカプラ 16 点 出力 : オープンコレクタ 8 点 ◆J3 コネクタ(JST 4 ピン) DC24V 電源給電</p>

• I/O ボード

MPC-N816	MPC-816
<p>◆MIO-N816 (ロック付き 50 ピン PS コネクタ) MPC-816 と同仕様のピン配列 入力 16/出力 8 アンプ内臓 2 線式センサ対応(漏れ電流 1.5mA 以下) そのほか MPC-2000 シリーズ I/O ボードが使用可能 MIO-1616 : 入力 16, 出力 16 MIO-3232 : 入力 32, 出力 32 MIP-0064 : 入力 64 MOP-0064 : 出力 64</p>	<p>◆MIF-816 拡張 I/F ボード。入力 16, 出力 8 ◆MIO-816 入力 16, 出力 8 ◆MIO-248 入力 8, 出力 24</p>

• パルス発生ボード

MPC-N816	MPC-816
<p>◆MPG-2314 4 軸、Max4Mpps、直線補間、円弧補間、S 字加減速 カウンタ入力 ◆MPG-2541 4 軸、Max400kpps、S 字加減速対応、補間機能無し。 簡易的なパルス発生ボードで、制約事項があります。 マルチタスク使用、現在点読み込み・変更等注意。 PG コマンドで任意のタスクから MPG ボードを制御 できます。 異なるタスクで同一ボード上の異なる軸を制御でき ます。</p>	<p>◆MPG-303 4 軸 Max60kpps XY/UZ 排他 2 軸直線補間 MPG 制御タスクはあらかじめ決まっています。 TASK0 : PG コマンド設定 TASK1~3 : MPG-303#1 TASK4~7 : MPG-303#2 TASK7~11 : MPG-303#3</p>

• 通信ボード

MPC-N816	MPC-816
<p>◆MRS-MCOM RS-232 専用 : 1Ch RS-232, 422, 485 兼用 : 2Ch タッチパネル MEWNET 対応 ◆MPC-CUnet2 MPC~MPC、MPC~PC メモリ共有 PC 側は USB-CUnet</p>	<p>◆MBK-816 タッチパネル MEWNET 対応 RS-232、485 拡張ボード無し</p>

• AD、DA ボード

MPC-N816	MPC-816
◆MPC-AD12 AD 入力：12bit、8 点 DA 出力：12bit、4 点	◆MIF-816AD AD 入力：12bit、4 点 DA 出力：12bit、1 点

• タスク数、プログラム容量、ファイル名、変数・定数

MPC-N816	MPC-816
<p>◆タスク数 32</p> <p>◆プログラム容量 155Kbyte(1 行 25byte として約 6200 行)</p> <p>◆パソコン上のファイル拡張子 プログラム *.F2K、点データ *.P2K</p> <p>◆変数・定数 変数：変数名 15 文字以内 最大 2000 個 タスクローカル変数：各タスク 32 個 文字列変数：128 個。文字列長 255 以下 配列変数：DIM コマンドで宣言、全 20000 個 点データ：P(1)~P(7000) 予約変数：ptr_, rse_, SYSCLK, SEC など 予約定数：ALL_A, X_A, VOID など 予約変数・定数は定義通りに記述します。 例えば、ALL_A は○、All_a は×</p> <p>◆ラベル文字数 max100 文字(半角)</p>	<p>◆タスク数 12 (P 版)</p> <p>◆プログラム容量 2044 行</p> <p>◆パソコン上のファイル拡張子 プログラム *.FSC、点データ *.PSC</p> <p>◆変数 変数：A~Z、A0~Z9 固定 配列変数：AR(0)~AR(31)、M(0)~M(5999) 点データ：P(1)~P(300)</p>

• 演算子

	MPC-N816	MPC-816
加	+	+
減	-	-
乗	*	*
除	/	/
余	%	%
論理積(AND)	&	^
論理和(OR)		
排他的論理和(XOR)	^	x
左シフト	<<	
右シフト	>>	
ワード合成	,	
上位バイト	;	
データ長	4 バイト整数	3 バイト整数(P 版)

• その他

<p>• MPC-N816 に S-RAM バックアップバッテリーはありません。点データの一部はフラッシュ ROM 保存が可能です。</p> <p>• USB メモリに点データやテキストデータ(TXT、CSV 等)の保存、読み込みができます。</p> <p>• 入力 192~198 は AD 入力(分解能 10bit)としても使用できます(通常の入力と排他的使用)。</p>
--

プログラム例

- プログラム方法 (1)

MPC-N816 も MPC-816 と同様に FTMW で直接コマンド実行、プログラミング、デバッグ、保存等が行えます。直接プログラムする場合は文番号を付けて入力します。MPC-816 では FORK,GOTO などの飛び先を文番号で指定しすることができますが、MPC-N816 は全てラベルで記述します。実行は RUN コマンドです。(自動実行はプログラミングケーブルを抜いて電源オン。) 停止は Ctrl+A です。

MPC-N816	MPC-816
<pre>#NEW #10 FORK 1 *TASK1 20 *LOOP 30 ON 0 40 TIME 100 50 OFF 0 60 TIME 100 70 GOTO *LOOP 100 *TASK1 110 ON 1 120 TIME 500 130 OFF 1 140 TIME 500 150 GOTO *TASK1 #RUN</pre>	<pre>>NEW >10 FORK 1 100 20 *LOOP 30 ON 0 40 TIME 10 50 OFF 0 60 TIME 10 70 GOTO *LOOP 100 *TASK1 110 ON 1 120 TIME 50 130 OFF 1 140 TIME 50 150 GOTO *TASK1 RUN Programming the FLASH ROM *+++++ TASK 0 # 60 TASK 1 # 120 ></pre>
<pre>52* Compiling 2 Labels -Pass_1 completed -Pass_2 completed -Pass_3 completed -GetPrgSum 4D7D010D ----- # *0 [60] *1 [140] ←Ctrl+A で停止 各タスクの停止行表示</pre>	<p>←実行</p> <p>←編集後 1 回目 FROM 書き込みメッセージ</p>

- プログラム方法 (2)

エディタで作成して読み込む(LOAD)、PC に保存する(SAVE)。実行・停止は上記(1)と同じです。文番号を付けずにコーディングします。「'」の後ろにコメントが書けます。MPC-N816 は「/*」の後ろにソースコメント、MPC-816 は「"」の後ろにソースコメントが書けます。なお、以降のサンプルはエディタで作成して LOAD、RUN したものです。

MPC-N816	MPC-816
<pre>◆ソースプログラム (*. f2k) , ----- ' MAIN TASK , FORK 1 *TASK1 /* sub-task1 execute *LOOP ON 0 /* output #0 turn on TIME 100 /* delay 0.1sec OFF 0 /* output #0 turn off TIME 100 GOTO *LOOP , TASK1 ----- *TASK1 ON 1 TIME 500 OFF 1 TIME 500 GOTO *LOOP ◆ ↓ 読み込み (LOAD) #LIST</pre>	<pre>◆ソースプログラム (*. fsc) , ----- ' MAIN TASK , FORK 1 *TASK1 " sub-task1 execute *LOOP ON 0 " output #0 turn on TIME 10 " delay 0.1sec OFF 0 " output #0 turn off TIME 10 GOTO *LOOP , TASK1 ----- *TASK1 ON 1 TIME 50 OFF 1 TIME 50 GOTO *TASK1 ◆ ↓ 読み込み (LOAD) >LIST</pre>

<pre> 10 '----- 20 ' MAIN TASK 30 '----- 40 FORK 1 *TASK1 50 *LOOP 60 ON 0 70 TIME 100 80 OFF 0 90 TIME 100 100 GOTO *LOOP 110 '----- 120 ' TASK1 130 '----- 140 *TASK1 150 ON 1 160 TIME 500 170 OFF 1 180 TIME 500 190 GOTO *LOOP # </pre>	<pre> 10 '----- 20 ' MAIN TASK 30 '----- 40 FORK 1,*TASK1 50 *LOOP 60 ON 0 70 TIME 10 80 OFF 0 90 TIME 10 100 GOTO *LOOP 110 '----- 120 ' TASK1 130 '----- 140 *TASK1 150 ON 1 160 TIME 50 170 OFF 1 180 TIME 50 190 GOTO *TASK1 > </pre>
---	---

◆ ↓ 保存 (SAVE)
(注意) 同名で保存すると /*コメント が無くなる

◆ ↓ 保存 (SAVE)
(注意) 同名で保存すると "コメント が無くなる

<pre> '----- ' MAIN TASK '----- FORK 1 *TASK1 *LOOP ON 0 TIME 100 OFF 0 TIME 100 GOTO *LOOP '----- ' TASK1 '----- *TASK1 ON 1 TIME 500 OFF 1 TIME 500 GOTO *LOOP </pre>	<pre> '----- ' MAIN TASK '----- FORK 1,*TASK1 *LOOP ON 0 TIME 10 OFF 0 TIME 10 GOTO *LOOP '----- ' TASK1 '----- *TASK1 ON 1 TIME 50 OFF 1 TIME 50 GOTO *TASK1 </pre>
---	--

• I/O (1)
入力、出力制御は似ています。

MPC-N816		MPC-816
10	DO	10 *LOOP
20	ON 0	20 ON 0
30	TIME 100	30 TIME 10
40	OFF 0	40 OFF 0
50	TIME 100	50 TIME 10
60	IF SW(192)==1 THEN	60 IF SW(0)=1 GOSUB *SW_STAT
70	GOSUB *SW_STAT	70 GOTO *LOOP
80	END_IF	80 *SW_STAT
90	LOOP	90 ' SW(0)
100	*SW_STAT	100 PRINT STR(-1), SW(0)
110	PRINT "SW(192)" SW(192)	110 WAIT SW(0)=0
120	WAIT SW(192)==0	120 RETURN
130	RETURN	>RUN
RUN		SW(0) 1
		SW(0) 1
		SW(0) 1

• I/O (2)
DSW 読み込み。

このサンプルの DSW は MPC-N816 の IN(24)、MPC-816 の IN(0)の上位 4 ビットに接続されています。

MPC-N816	MPC-816
10 DO	10 *LOOP
20 DSW=IN(24)/16 ← 8bit 読んで 4bit 下位にシフト	20 DO=IN(0)/16
30 PRINT DSW	30 PRINT DO
40 WAIT DSW<>(IN(24)/16)	50 *LOOP1
50 TIME 100	60 D1=IN(0)/16
60 LOOP	70 IF D1=DO THEN *LOOP1
#RUN	80 TIME 10
0	90 GOTO *LOOP
1	>RUN
2	0
3	1
4	2
5	3
6	4
	5
	6

• サブルーチン(1)

GOSUB はネストが深すぎると Stack overflow エラーになります

MPC-N816	MPC-816
10 j=0	10 J=0
20 DO	20 *LOOP
30 GOSUB *PASS	30 GOSUB *PASS
40 *PASS	40 *PASS
50 j=j+1	50 J=J+1
60 PRINT j	60 PRINT J
70 LOOP ← RETURN が無い	70 GOTO *LOOP
#RUN	RUN
1	1
2	2
(中略)	(中略)
31	12
32	13
	# 30
	!! Stack Overflow
[30] Stack overflow(gosub-return):10	

• サブルーチン(2)

MPC-N816 は GOSUB に引数、RETURN に戻り値を与えられます。(文字列は不可)
タスクローカル変数を使えば複数のタスクでサブルーチン共有が可能です。

MPC-N816	MPC-816
10 FORK 1 *TASK1	None
20 FORK 2 *TASK2	
30 END	
40 *TASK1	
50 j_=0 ← 末尾に「_」付きはタスクローカル変数	
60 FOR i_=0 TO 10	
70 GOSUB *INC i_ j_ ← サブルーチンの引数 i_ j_	
80 _VAR j_ ← サブルーチンの戻り値	
90 SWAP	
100 NEXT	
110 END	
120 *TASK2	
130 j_=100	
140 FOR i_=0 TO 10	
150 GOSUB *INC i_ j_	
160 _VAR j_	
170 SWAP	
180 NEXT	
190 END	
200 *INC	
210 _VAR arg1_ arg2_ ← 引数受け取り	
220 k_=arg1_+arg2_	
230 WAIT ON(-1)==0	

```

240 PRINT "TASK" TASKn ":" arg1_ "+" arg2_ "=" k_
250 OFF -1
260 RETURN k_ ← 戻り値 k_
#RUN

# TASK 1 : 0 + 0 = 0
TASK 2 : 0 + 100 = 100
TASK 1 : 1 + 0 = 1
TASK 2 : 1 + 100 = 101
TASK 1 : 2 + 1 = 3
TASK 2 : 2 + 101 = 103
TASK 1 : 3 + 3 = 6
TASK 2 : 3 + 103 = 106
TASK 1 : 4 + 6 = 10
TASK 2 : 4 + 106 = 110

```

• FOR~NEXT

MPC-N816 は FOR~NEXT から途中離脱できます。MPC-816 は FOR~NEXT のネストが深すぎると Stack Overflow になります。

MPC-N816	MPC-816
<pre> 0 j=0 20 DO 30 FOR i=0 TO 10 40 GOTO *PASS ←FOR~NEXT から出る 50 NEXT 60 *PASS 70 j=j+1 80 IF j%10000==0 THEN : PRINT j : END_IF 90 SWAP 100 LOOP #RUN 10000 20000 30000 40000 </pre>	<pre> 10 J=0 20 *LOOP 30 FOR I=0 TO 10 40 GOTO *PASS 50 NEXT I 60 *PASS 70 J=J+1 80 PRINT J 90 GOTO *LOOP >RUN 1 2 (中略) 8 9 # 30 !! Stack Overflow </pre>

• 条件分岐(1)

IF を使った MPC-816 風の条件分岐です。

MPC-N816	MPC-816
<pre> 10 *LOOP 20 IF SW(192)==1 THEN : GOTO *CASE0 : END_IF 30 IF SW(193)==1 THEN : GOTO *CASE1 : END_IF 40 IF SW(194)==1 THEN : GOTO *CASE2 : END_IF 50 SWAP 60 GOTO *LOOP 70 *CASE0 80 PRINT "SW192 is ON" 90 GOTO *CASE_END 100 *CASE1 110 PRINT "SW193 is ON" 120 GOTO *CASE_END 130 *CASE2 140 PRINT "SW194 is ON" 150 GOTO *CASE_END 160 *CASE_END 170 TIME 100 180 WAIT IN(24)&&H00000007==0 190 GOTO *LOOP #RUN SW192 is ON SW193 is ON SW194 is ON </pre>	<pre> 10 *LOOP 20 IF SW(0)=1 THEN *CASE0 30 IF SW(1)=1 THEN *CASE1 40 IF SW(2)=1 THEN *CASE2 50 GOTO *LOOP 60 *CASE0 70 PRINT STR(-1) 80 GOTO *LOOP1 90 *CASE1 100 PRINT STR(-1) 110 GOTO *LOOP1 120 *CASE2 130 PRINT STR(-1) 140 GOTO *LOOP1 150 *LOOP1 160 TIME 10 170 A=IN(0) ^&H07 180 IF A<>0 THEN *LOOP1 190 GOTO *LOOP >RUN CASE0 CASE1 CASE2 </pre>

- 条件分岐(2)

SELECT CASE で変数の値をチェックしています。

MPC-N816	MPC-816
<pre> 10 DO 20 DO 30 instatus=IN(24)&&H00000007 40 IF instatus<>0 THEN 50 BREAK 60 END_IF 70 SWAP 80 LOOP 90 SELECT_CASE instatus 100 CASE &H00000001 : PRINT "SW192 is ON" 110 CASE &H00000002 : PRINT "SW193 is ON" 120 CASE &H00000004 : PRINT "SW194 is ON" 130 CASE_ELSE : PRINT "?" 140 END_SELECT 150 TIME 100 160 WAIT IN(24)&&H00000007==0 170 LOOP #RUN SW192 is ON SW193 is ON SW194 is ON </pre>	<p>None</p> <p>← 変数の値で条件分岐</p>

- 条件分岐(3)

SELECT CASE に VOID を与えて CASE に条件(式)を与えます。

MPC-N816	MPC-816
<pre> 10 DO 20 WAIT SW(192) SW(193) SW(194) 30 SELECT_CASE VOID 40 CASE SW(192) : PRINT "SW(192) ON" 50 CASE SW(193) : PRINT "SW(193) ON" 60 CASE SW(194) : PRINT "SW(194) ON" 70 CASE_ELSE : PRINT "?" 80 END_SELECT 90 TIME 100 100 WAIT (SW(192)==0) & (SW(193)==0) & (SW(194)==0) 110 LOOP #RUN SW(192) ON SW(193) ON SW(194) ON </pre>	<p>None</p> <p>← VOID 指定</p>

- RS-232 (1)

PRINT# で文字列として送信、INPUT#で文字列として受信

MPC-N816	MPC-816
<pre> 10 CNFG# 1 "9600b8pns1NONE" 20 A1=123 30 PRINT# 1 A1 "¥r¥n" ← 123<cr><lf> を送信 40 INPUT# 1 A2\$ 50 A2=VAL(A2\$) 60 PRINT A2 #RUN 456 ← 456<cr> 受信 </pre>	<pre> 10 CNFG# 4, 1, 2 20 A1=123 30 PRINT# A1 40 INPUT# A2 50 PRINT A2 >RUN 456 ← 456<cr> 受信 > </pre>

- RS-232 (2)

1 キャラクターずつ送信受信

MPC-N816	MPC-816
<pre> 10 CNFG# 1 "9600b8pns1NONE" </pre>	<pre> 10 CNFG# 4, 1, 2 </pre>

20 PRINT# 1 CHR\$(&H00000031) CHR\$(&H00000032) CHR\$(&H00000033)	20 A1=123
30 PRINT# 1 CHR\$(&H0000000D) CHR\$(&H0000000A)	30 PUT# &H31, &H32, &H33
40 WAIT LOF(1)>2 ← バッファに溜まるのを待つ	40 PUT# &HOD, &HOA
50 FOR I=0 TO 2	50 WAIT RS(1)>2
60 INPUT# 1 CHR_C 1 A\$ ← 1キャラずつ入力	60 FOR I=0 TO 2
70 PRX ASC(A\$)	70 PRX GET#(0)
80 NEXT	80 NEXT I
#RUN	>RUN
00000034 ← 4 受信	&H34 ← 4 受信
00000035 ← 5 受信	&H35 ← 5 受信
00000036 ← 6 受信	&H36 ← 6 受信

• RS-232 (3)

INPUT#にターミネータとタイムアウトを設定して受信

MPC-N816	MPC-816
10 CNFG# 1 "9600b8pns1NONE"	None
20 INPUT# 1 EOL 13 TMOUT 3 A\$ ← ターミネータ<cr>, タイムアウト3sec	
30 IF rse_==1 THEN ← rse_ はタスクローカル予約変数	
40 PRINT "time out"	
50 ELSE	
60 PRINT A\$	
70 END_IF	
RUN	
time out ← タイムアウトの場合	
RUN	
123 ← 123<cr> 受信	

• パルス発生 (1)

X軸とU軸が交互に動く

MPC-816のパルスコマンドはパルス発生が終了しないと次のステップに進みませんが、MPC-N816のパルスコマンドは実行後すぐに次のステップへ進むので、RR()でパルス発生が終了するのを待ちます。

MPC-N816 + MPG-2541 (or MPG-2314)	MPC-816
10 PG 10 ← MPG 宣言	10 PG 1
20 ACCEL X_A U_A 10000 1000 100 ← 最高速、加減速設定	20 MODE 5
30 FEED X_A U_A 100 ← FEED 1~100(最高速)	30 ACCEL 10000, 1000, 100
40 CLRPOS X_A U_A ← 現在位置クリア	40 FEED 0
50 DO	50 SETPOS 0, 0
60 MOVS X_A 10000 ←X 軸絶対座標移動	60 STPZU 0, 0, 0
70 WAIT RR(X_A)==0 ←X 軸移動完了待ち	70 *LOOP
80 MOVS U_A 10000 ←U 軸絶対座標移動	80 MOVE 10000, 0
90 WAIT RR(U_A)==0 ←U 軸移動完了待ち	90 MOVZ 0, 10000
100 CP ←現在位置表示	100 PRINT P(0)
110 RMVS X_A -10000 ←X 軸相対座標移動	110 TIME 10
120 WAIT RR(X_A)==0	120 RMOV -10000, 0
130 RMVS U_A -10000 ←U 軸相対座標移動	130 RMVZ 0, -10000
140 WAIT RR(U_A)==0	140 PRINT P(0)
150 CP	150 TIME 10
160 LOOP	160 GOTO *LOOP
RUN	>RUN
X=10000 Y=0 U=10000 Z=0	10000 0 0 10000
X=0 Y=0 U=0 Z=0	0 0 0 0
X=10000 Y=0 U=10000 Z=0	10000 0 0 10000
※次のような RMVS の複数軸指定はできません(MPG-2314 も不可)。 RMVS X_A U_A 10000	

• パルス発生 (2)

X軸とU軸同時スタート。MPG-2541は直線補間できません。

MPC-N816 + MPG-2541 (or MPG-2314)	MPC-816
------------------------------------	---------

<pre> 10 PG 10 20 ACCEL X_A U_A 10000 1000 100 30 FEED X_A U_A 100 40 CLRPOS X_A U_A 50 DO 60 MOVS 5000 VOID 10000 VOID ←XU 軸絶対座標移動 70 WAIT RR(X_A U_A)==0 ←XU 軸移動完了待ち 80 CP 90 RMVS -5000 0 -10000 0 ←XU 軸相対座標移動 100 WAIT RR(X_A U_A)==0 110 CP 120 LOOP RUN X=5000 Y=0 U=10000 Z=0 X=0 Y=0 U=0 Z=0 X=5000 Y=0 U=10000 Z=0 </pre>	None
---	------

• パルス発生 (3)

タスク 0 で X 軸、タスク 1 で U 軸を非同期制御。

MPC-N816 + MPG-2541 (or MPG-2314)	MPC-816
<pre> 10 FORK 1 *U_AXIS ←タスク起動 20 PG 10 ←タスク 0 の PG 宣言 30 ACCEL X_A 10000 1000 100 40 FEED X_A 100 50 CLRPOS X_A 60 PRINT "X-->" X(0) 70 DO 80 FOR sp_=20 TO 100 STEP 20 90 FEED X_A sp_ 100 MOVS X_A 5000 110 WAIT RR(X_A)==0 120 PRINT "X" sp_ X(0) 130 RMVS X_A -5000 140 WAIT RR(X_A)==0 150 PRINT "X" sp_ X(0) 160 NEXT 170 LOOP 180 *U_AXIS 190 PG 10 ←タスク 1 の PG 宣言(この場合はタスク 0 と同一 PG) 200 ACCEL U_A 5000 100 100 210 FEED U_A 100 220 CLRPOS U_A 230 PRINT "U-->" U(0) 240 DO 250 FOR sp_=100 TO 20 STEP -20 260 FEED U_A sp_ 270 MOVS U_A 2000 280 WAIT RR(U_A)==0 290 PRINT "U" sp_ U(0) 300 RMVS U_A -2000 310 WAIT RR(U_A)==0 320 PRINT "U" sp_ U(0) 330 NEXT 340 LOOP #RUN X--> 0 U--> 0 U 100 2000 U 100 0 U 80 2000 U 80 0 X 20 5000 U 60 2000 U 60 0 </pre>	None

- パルス発生 (4)

タスク 0 で U 軸制御。パルス発生中に SW が入ったらパルスを停止してプログラム終了。

MPC-N816 + MPG-2541 (or MPG-2314)	MPC-816
<pre> 10 PG 10 20 axis=U_A 30 ACCEL axis 10000 1000 100 40 CLRPOS axis 50 DO 60 MOVS axis 10000 ←絶対座標移動 70 GOSUB *WAIT_PLS_STOP ←停止確認サブルーチン 80 VAR stp_condition_ ←サブルーチン戻り値=停止状態 90 IF stp_condition_ <> 0 THEN ←SW 停止なら 100 BREAK ←DO~LOOP から出る 110 END_IF 120 TIME 500 130 MOVS axis 0 140 GOSUB *WAIT_PLS_STOP 150 VAR stp_condition_ 160 IF stp_condition_ <> 0 THEN 170 BREAK 180 END_IF 190 TIME 500 200 LOOP 210 PRINT "Program has ended" 220 END 230 *WAIT_PLS_STOP 240 WAIT (RR(axis)==0) SW(192)==1 ←通常停止 または SW オン 250 IF SW(192)==1 THEN 260 STOP STP_I ←即停止 270 WAIT RR(axis)==0 ←停止確認 280 PRINT "forced stop" 290 stp_condition_=1 300 ELSE 310 PRINT "nomal stop" 320 stp_condition_=0 330 END_IF 340 RETURN stp_condition_ ←戻り値 #RUN nomal stop nomal stop forced stop ←SW オンで停止 Program has ended </pre>	None

- タスク制御 (1)

タスク 0 はタスク 1 を起動後自己消滅、FTMW にプロンプトが戻ってきてダイレクコマンドが実行できます。タスク 1 は 10 回オンオフ後自己消滅します。

MPC-N816	MPC-816
<pre> 10 QUIT 1 20 FORK 1 *TASK1 30 END ←タスク 0 消滅 40 *TASK1 50 FOR I=1 TO 10 60 ON 0 70 TIME 500 ←delay 0.5sec 80 OFF 0 90 TIME 500 100 NEXT I 110 END ←タスク 1 消滅 </pre>	<pre> 10 FORK 1,*TASK1 20 END 30 *TASK1 40 FOR I=1 TO 10 50 ON 0 60 TIME 50 70 OFF 0 80 TIME 50 90 NEXT I 100 END </pre>

- タスク制御 (2)

タスク 0 はタスク 1 を起動後 SW オン待ち。タスク 1 はオンオフを繰り返します。タスク 0 は SW がオンしたらタスク 1 を QUIT します。

MPC-N816	MPC-816
<pre> 10 QUIT 1 </pre>	<pre> 0 FORK 1,*TASK1 </pre>

20	FORK	1 *TASK1		20	WAIT	SW(0)=1		
30	WAIT	SW(192)==1	←SW オン待ち	30	QUIT	1		
40	QUIT	1	←タスク停止	40	WAIT	TASK(1)=7		
50	WAIT	TASK(1)==255	←タスク停止確認	50	'QUIT	1		
60	PRINT	"TASK 1 QUIT" TASK(1)		60	PRINT	STR(-1), TASK(1)		
70	END			70	END			
80	*TASK1			80	*TASK1			
90	ON	0		90	ON	0		
100	TIME	500		100	TIME	50		
110	OFF	0		110	OFF	0		
120	TIME	500		120	TIME	50		
130	GOTO	*TASK1		130	GOTO	*TASK1		
#RUN				>RUN				
					QUIT	1 7		
TASK 1 QUIT 255								

• タスク制御 (3)

タスク 0 はタスク 1 を起動後 SW オン待ち。タスク 1 は X 軸を制御。
タスク 0 は SW がオンしたらタスク 1 停止とパルス停止。

(注意)MPC-N816 と MPC-816 の QUIT と STOP の順番が逆になっています。

MPC-N816 + MPG-2541 (or MPG-2314)				MPC-816			
10	PG	10		10	PG	1	
20	axis=X_A			20	FORK	1, *TASK1	
30	QUIT	1		30	WAIT	SW(0)=1	
40	FORK	1 *TASK1		40	STOP	1	
50	WAIT	SW(192)==1		50	WAIT	BSY(1)<>0	
60	QUIT	1	←タスク停止	60	'BSY		
70	STOP	axis STP_D	←パルス減速停止	70	PRINT	STR(-1), BSY(1)	
80	WAIT	RR(axis)==0	←停止確認	80	QUIT	1	
90	PRINT	"TASK 1 QUIT" TASK(1)		90	WAIT	TASK(1)=7	
100	END			100	'QUIT	1	
110	*TASK1			110	PRINT	STR(-1), TASK(1)	
120	PG	10		120	END		
130	ACCEL	axis 10000 1000 100		130	*TASK1		
140	CLRPOS	axis		140	MODE	5	
150	*TASK11			150	ACCEL	10000, 1000, 100	
160	MOVS	axis 10000	←絶対座標移動	160	SETPOS	0, 0	
170	WAIT	RR(axis)==0		170	*TASK11		
180	TIME	500		180	MOVE	10000, 0	
190	MOVS	axis 0		190	TIME	10	
200	WAIT	RR(axis)==0		200	MOVE	0, 0	
210	TIME	500		210	TIME	10	
220	GOTO	*TASK11		220	GOTO	*TASK11	
#RUN				>RUN			
					BSY	15	
					QUIT	1 7	
TASK 1 QUIT 255							

• タスク制御 (4)

実行しているプログラムを Ctrl+A で停止したとき表示される文番号の後ろに「！」マークが付く場合があります。これはタスクディスパッチの非効率を表すもので、このようなタスクがあると全体的に動作が遅くなります。TIME や SWAP を入れてみてください。

MPC-N816	MPC-816	
◆非効率なプログラム	None	
10	QUIT	1
20	FORK	1 *TASK1
30	I=0	
40	DO	
50	IF	SW(192)==1 THEN
60	BREAK	
70	END_IF	
80	LOOP	
90	PRINT	"Task0 has ended"
100	END	
110	*TASK1	
120	DO	

```

130     OUT   IN(24) 0
140     LOOP
#RUN

                                ←Ctrl+A 停止
                                ←タスク番号に「!」が付く
                                ←日本語 ” !は時間浪費タスクです。”
*0!   [40]      *1!   [120]
The task ! marked is wasting time!!

#


◆ ↓改善プログラム

10     QUIT   1
20     FORK   1 *TASK1
30     I=0
40     DO
50     IF SW(192)==1 THEN
60     BREAK
70     END_IF
80     SWAP                                     ←SWAP を入れてみた
90     LOOP
100    PRINT  "Task0 has ended"
110    END
120    *TASK1
130    DO
140    OUT   IN(24) 0
150    TIME  10                                 ← TIME を入れてみた
160    LOOP
#RUN

                                ←Ctrl+A 停止
                                ←「!」が無くなりました
*0    [80]      *1    [150]

```

MPC-N816 機器接続例




MPG-2314 機器接続例


MPG-2314

J1 PULSE

XCW	1
/XCW	2
XCCW	3
/XCCW	4
YCW	5
/YCW	6
YCCW	7
/YCCW	8
UCW	9
/UCW	10
UCCW	11
/UCCW	12
ZCW	13
/ZCW	14
XCCW	15
/ZCCW	16




X
M
モータドライバ
フォトカプラ入力



U
M
モータドライバ
26LS32 相当差動入力

J6 COUNTER, ORG ANODE

EN_XA	1
/EN_XA	2
EN_XB	3
/EN_XB	4
EN_YA	5
/EN_YA	6
EN_YB	7
/EN_YB	8
X_IN1A	9
Y_IN1A	10
U_IN1A	11
Z_IN1A	12
X_ALM	13
Y_ALM	14
U_ALM	15
Z_ALM	16
X_INPS	17
Y_INPS	18
U_INPS	19
Z_INPS	20




サーボアラーム出力

サーボ位置決め完了出力

J4 LIMIT, ORG

+X_LMT	1
-X_LMT	2
+Y_LMT	3
-Y_LMT	4
+U_LMT	5
-U_LMT	6
+Z_LMT	7
-Z_LMT	8
5V	9
5V_GND	10
XIN0	11
XIN1	12
YIN0	13
YIN1	14
UIN0	15
UIN1	16
ZIN0	17
ZIN1	18
00/XIN3	19
01/YIN3	20
02/UIN3	21
03/ZIN3	22
GND	23
GND	24
DC24	25
DC24	26

DIP1
1 (XIN1)=ON
2 (YIN1)=ON
3 (UIN1)=OFF
4 (ZIN1)=ON
(初期状態 ON)



ニアオリジンLS


OC出力Z相

ニアオリジンLS

サーボ差動出力Z相出力
差動はJ6とJ4に接続し
DIP1をOFF

サーボオン入力

J3 電源	
DC24V	1
GND	2
FG	3



MPG-2314 I/O とコマンド対応

◆MPG-2314 の I/O チェックは INCHK コマンドです。

```
#PG 0          ←PG 指定(DSW の設定によります)
#INCHK        ←INCHK コマンドを実行すると一定間隔で入力を読みます
MPG-2314
X=+LMT:off-LMT:off ALM:off INP:off INO:on  IN1:off  ← IN0 がオンしています
Y=+LMT:off-LMT:off ALM:off INP:off INO:off IN1:off
U=+LMT:off-LMT:off ALM:off INP:off INO:off IN1:on   ← IN1 がオンしています
Z=+LMT:off-LMT:off ALM:off INP:off INO:off IN1:off
#             ← 停止は Q または q キー
```

・表示と J4 コネクタ ピン番号 ([] 内) 対応

```
X= +LMT:[J4-1] -LMT:[J4-2] ALM:[J6-13] INP:[J6-17] INO:[J4-11] IN1:[J4-12]
Y= +LMT:[J4-3] -LMT:[J4-4] ALM:[J6-14] INP:[J6-18] INO:[J4-13] IN1:[J4-14]
U= +LMT:[J4-5] -LMT:[J4-6] ALM:[J6-15] INP:[J6-19] INO:[J4-15] IN1:[J4-16]
Z= +LMT:[J4-7] -LMT:[J4-8] ALM:[J6-16] INP:[J6-20] INO:[J4-17] IN1:[J4-18]
```

◆プログラムで使うコマンド・関数の対応です

J4 PIN	SIGNAL (INCHK の表記)	コマンド・関数	
1	+X_LMT (X +LMT)	LMT (X_A, LMTp)	(例) #PG 0
2	-X_LMT (X -LMT)	LMT (X_A, LMTn)	#PRINT LMT (X_A, LMTp)
3	+Y_LMT (Y +LMT)	LMT (Y_A, LMTp)	1 ←Low (GND) 状態
4	-Y_LMT (Y -LMT)	LMT (Y_A, LMTn)	#INSET X_A LMT_OFF ←High (開放) で有効設定
5	+U_LMT (U +LMT)	LMT (U_A, LMTp)	#PRINT LMT (X_A, LMTp)
6	-U_LMT (U -LMT)	LMT (U_A, LMTn)	0 ←Low (GND) 状態
7	+Z_LMT (Z +LMT)	LMT (Z_A, LMTp)	#PRINT LMT (X_A, LMTp)
8	-Z_LMT (Z -LMT)	LMT (Z_A, LMTn)	1 ←High (開放) 状態
9	5V		
10	5V_GND		
11	X_INO (X INO)	HPT (X_INO)	(例) PRINT HPT (X_INO)
12	X_IN1 (X IN1)	HPT (X_IN1)	
13	Y_INO (Y INO)	HPT (Y_INO)	
14	Y_IN1 (Y IN1)	HPT (Y_IN1)	
15	U_INO (U INO)	HPT (U_INO)	
16	U_IN1 (U IN1)	HPT (U_IN1)	
17	Z_INO (Z INO)	HPT (Z_INO)	
18	Z_IN1 (Z IN1)	HPT (Z_IN1)	
19	00 / X_IN3	出力 HOUT &H1 / 入力 HPT (X_IN3)	(例) PRINT HPT (X_IN3)
20	01 / Y_IN3	出力 HOUT &H2 / 入力 HPT (Y_IN3)	
21	02 / U_IN3	出力 HOUT &H4 / 入力 HPT (U_IN3)	
22	03 / Z_IN3	出力 HOUT &H8 / 入力 HPT (Z_IN3)	
23	GND		
24	GND		
25	DC24		
26	DC24		

J6 PIN	SIGNAL (INCHK の表記)	コマンド・関数	
13	X_ALM (X ALM)	LMT (X_A, ALM)	(例) #PG 0
14	Y_ALM (Y ALM)	LMT (Y_A, ALM)	#INSET ALL_A ALM_ON ←Low (GND) でオンの設定
15	U_ALM (U ALM)	LMT (U_A, ALM)	#PRINT LMT (X_A, ALM) ←表示
16	Z_ALM (Z ALM)	LMT (Z_A, ALM)	1 ←Low (GND) 状態
17	X_INPS (X INP)		
18	Y_INPS (Y INP)		
19	U_INPS (U INP)		
20	Z_INPS (Z INP)		

◆入力機能の設定例。入力機能の設定は INSET コマンドです。

```
INSET X_A ALM_ON|LMT_ON  X 軸 ALM, LMT は Low (GND) でアクティブ
INSET Y_A ALM_OFF       Y 軸 ALM は High (開放) でアクティブ
INSET U_A LMT_OFF       U 軸 LMT は High (開放) でアクティブ
INSET ALL_A INP_ON      全軸 INPOS は Low (GND) でアクティブ
INSET ALL_A INP_OFF     全軸 INPOS は High (開放) でアクティブ
```

ALM, INP は INSET 設定することで有効になります。LMT は常時有効で無効にすることはできません。

パルス発生の確認

配線チェック時のパルス発生の確認はティーチングモードが簡単です。(MPG-2314、MPG-2541 共通)

```
#PG 0 /* PG 指定
#ACCEL ALL_A 10000 /* 速度設定
#CLRPOS /* 現在位置クリア
#T /* ティーチングモード
PG=[0]@00 X=800 Y=-600 U=1000 Z=0 dx=200 dy=200 du=200 dz=200
      ↑ 現在座標値      ↑ 移動量
      'X, Y, U, Z' key で CW      '0, 1, 2, 3' key で指定
      'X, Y, U, Z' key で CCW
```

MPG ボード上の LED1 (XCW) ~ LED8 (ZCCW) でパルス出力を確認できます (パルス数・スピードによっては LED の点灯が分かりにくい場合があります)。

'Q, q' でティーチングモードから抜けます。

移動量の変更は SET コマンドです。

```
#SET 0 1 1 1 1 /* '0' key の設定
#SET 1 10 10 10 10 /* '1' key の設定
#SET 2 100 100 100 100 /* '2' key の設定
#SET 3 1000 1000 1000 1000 /* '3' key の設定
```

MPC-N816 の電源を切ると SET 内容は初期状態に戻ります。

MPG-2314 原点復帰例

◆PRG1

次の (1) ニアオリジン検出と (2) 原点検出を連続して行います。

- (1) CCW 方向へニアオリジン (XIN0) がオンするまで移動→XIN0 がオンすると減速停止
減速域は ACCEL の leng

XIN0 オンまで <--- CCW 方向 最高スピード=1000pps、加減速有り、加減速域=500pulse

- (2) CW 方向へオリジン (XIN1=Z 相) がオンするまで移動→XIN1 がオンすると即停止
CW 方向の移動速度は ACCEL の lo_pps となります。

スピード=100pps、加減速無し CW 方向 ---> XIN1 オンまで

入力：XIN0、XIN1

論理：どちらもノーマリオープン(メカが叩いてオン)

```
PG 0 /* MPG-2314 は PG 0~
ACCEL X_A 1000 500 100 /* 原点復帰速度 IN0 オンまで 1000、IN1 オンまで 100pps
FEED 100
SHOM X_A IN0_ON|IN1_ON|CW /* 停止条件 IN0, IN1 オン。IN0 検出後 CW 方向に Z 相検出
HOME NEG_L 0 0 0 /* 原点復帰 IN0 まで CCW
CP
```

◆PRG2

通常、オリジン (IN1) はニアオリジン (IN0) との組み合わせで使用しますが、下記はオリジンだけで原点復帰する例です。この場合の移動速度は ACCEL の初速度 (この例では 1000pps) で即停止します。

入力：XIN1、(XIN0 未接続)

論理：ノーマリオープン(メカが叩いてオン)

```
PG 0
ACCEL X_A 10000 5000 1000 /* 初速度 1000pps
FEED 100 /* XIN1 オン/オフ確認
IF HPT (XIN1)==1 THEN
  RMVS X_A 1000 /* 退避移動
  WAIT RR (X_A)==0
END_IF
SHOM X_A IN0_OFF|IN1_ON|CCW /* 停止条件
HOME X_A NEG_L /* 原点復帰 CCW
CP
```

◆PRG3

ニアオリジン(INO)停止の場合、ACCEL コマンドの加減速設定が有効なので、INO がオンしてから減速領域分移動します。次は加減速無しの実行例です。

入力 : XIN0、(XIN1 未接続)

論理 : ノーマリオープン(メカが叩いてオン)

```
PG 0
FEED 100
IF HPT(XIN0)==1 THEN          /* XIN0 オン/オフ確認
  ACCEL X_A 10000 5000 1000   /* 退避移動の速度
  RMVS X_A 1000              /* 退避移動
  WAIT RR(X_A)==0
END_IF
ACCEL X_A 1000 500 1000      /* 原点復帰の速度。最高速=初速度
SHOM X_A INO_ON             /* 停止条件
HOME X_A NEG_L              /* 原点復帰 CCW
CP
```

◆PRG4

ニアオリジンを使ったX軸Y軸同時原点復帰例。最高速と初速度を同じにして加減速を無くしています。

入力 : XIN0、YIN0

論理 : ノーマリオープン(メカが叩いてオン)


```
PG 0
ACCEL X_A|Y_A 10000 500 100  /* 原点復帰スピード
FEED 100

IF HPT(XIN0)<>0 THEN          /* X軸 INO がオンなら退避移動
  RMVS X_A 10000
END_IF
IF HPT(YIN0)<>0 THEN          /* Y軸 INO がオンなら退避移動
  RMVS Y_A 10000
END_IF
WAIT RR(ALL_A)==0

ACCEL X_A|Y_A 1000 500 1000   /* 原点復帰速度 1000pps
SHOM X_A|Y_A INO_ON          /* 停止条件 X,Y軸 INO がオン
HOME NEG_L NEG_L 0 0        /* 原点復帰
CP
```

MPG-2541 機器接続例

MPG-2541



※INPOS 入力はありません。必要に応じて一般の入力へ接続してください。

MPG-2541 I/O とコマンド対応

◆MPG-2541 の I/O チェックは MPG-2314 と同じ INCHK コマンドです。

```
#PG 10          ← PG 指定 (DSW の設定によります)
#INCHK          ← INCHK コマンドを実行すると一定間隔で入力を読みます
MPG-2541
X= +EL:1 -EL:0 SD:0 ORG:0 OTS:0 ← +EL がオンしています
Y= +EL:0 -EL:0 SD:0 ORG:0 OTS:0
U= +EL:0 -EL:0 SD:1 ORG:0 OTS:0 ← SD がオンしています
Z= +EL:0 -EL:0 SD:0 ORG:0 OTS:0
#              ← 停止は Q または q キー
```

・表示と J4 コネクタ ピン番号 ([] 内) 対応

```
X= +EL:[1] -EL:[2] SD:[11] ORG:[12] OTS:[19 (OUT)]
Y= +EL:[3] -EL:[4] SD:[13] ORG:[14] OTS:[20 (OUT)]
U= +EL:[5] -EL:[6] SD:[15] ORG:[16] OTS:[21 (OUT)]
Z= +EL:[7] -EL:[8] SD:[17] ORG:[18] OTS:[22 (OUT)]
```

※OTS は出力の状態

◆プログラムで使うコマンド・関数の対応です

J4 PIN	SIGNAL (INCHK の表記)	コマンド・関数
1	+X_LMT (X +EL)	LMT (0) パラレル入力 -Z_LMT 上位~+X_LMT 下位 bit 入力はありません (例) #PRX LMT (0) 00000001 ← +X_LMT オン
2	-X_LMT (X -EL)	
3	+Y LM (Y +EL)	
4	-Y LMT (Y -EL)	
5	+U LMT (U +EL)	
6	-U LMT (U -EL)	
7	+Z_LMT (Z +EL)	
8	-Z_LMT (Z -EL)	
9	5V	
10	5V_GND	
11	XSD (X SD)	bit 入力 HPT (1) HPT (0) パラレル入力 Z_ORG 上位~XSD 下位 (例) #PRX HPT (0) 00000010 ← USD オン
12	X_ORG (X ORG)	
13	YSD (Y SD)	
14	Y_ORG (Y ORG)	
15	USD (U SD)	
16	U_ORG (U ORG)	
17	ZSD (Z SD)	
18	Z_ORG (Z ORG)	
19	00 (X OTS)	bit 出力 H_ON 0, H_OFF 0
20	01 (Y OTS)	bit 出力 H_ON 1, H_OFF 1
21	02 (U OTS)	bit 出力 H_ON 2, H_OFF 2
22	03 (Z OTS)	bit 出力 H_ON 3, H_OFF 3
23	GND	
24	GND	
25	DC24	
26	DC24	

MPG-2541 原点復帰例

◆PRG1

XSD(ニアオリジン)を検出したら減速し、X_ORG(オリジン)検出で停止します。

入力：XSD、X_ORG

論理：どちらもノーマリオープン(メカが叩いてオン)

```
PG 10                /* MPG-2541 はアドレス 10~
ACCEL X_A 1000       /* 原点復帰の速度 XSD まで 1000pps、XSD を検出したら 50pps ※
FEED X_A 100         /* 必ず FEED を設定
SHOM 0               /* SHOM の設定

IF HPT(1)==1 THEN   /* XSD が入っていたら
  RMVS X_A 1000     /* 退避移動
  WAIT RR(X_A)==0
END_IF

HOME X_A NEG_L       /* XSD オン:減速→XORG オン:停止
CLRPOS X_A           /* Clear Position
```

/* ※ACCEL コマンドの最低速を省略すると 最高速の 1/20 になります。
/* ACCEL コマンドをパラメータ無しで実行すると現在値を表示します。

◆PRG2

原点センサは1つでX_ORGに接続した場合。

入力：X_ORG

論理：ノーマリオープン(メカが叩いてオン)

```
PG 10                /* MPG-2541 はアドレス 10~
ACCEL X_A 1000       /* 原点復帰の速度
FEED X_A 100         /* 必ず FEED を設定
SHOM 0               /* SHOM の設定

IF HPT(2)==1 THEN   /* XORG が入っていたら
  RMVS X_A 1000     /* 退避移動
  WAIT RR(X_A)==0
END_IF

HOME X_A NEG_L       /* XORG オン:停止
CLRPOS X_A           /* Clear Position
```

◆PRG3

原点センサは1つでXSDに接続した場合。HOME コマンドは使わず STOP コマンドを使います。

入力：XSD

論理：ノーマリオープン(メカが叩いてオン)

```
PG 10                /* MPG-2541 はアドレス 10~
ACCEL X_A 1000       /* 原点復帰の速度
FEED X_A 100         /* 必ず FEED を設定
SHOM 0               /* SHOM の設定解除

IF HPT(1)==1 THEN   /* XSD が入っていたら
  RMVS X_A 1000     /* 退避移動
  WAIT RR(X_A)==0
END_IF

RMVS X_A -30000      /* CCW 方向に移動する
WAIT HPT(1)==1       /* XSD がオン待ち
STOP X_A STP_I       /* 即停止
WAIT RR(X_A)==0
CLRPOS X_A           /* 座標クリア
CP                   /* 現在座標表示
```

◆PRG4

ニアオリジンを用いたX軸U軸同時原点復帰例です。

XUの2軸同時原点復帰

入力： XSD, USD

論理： ノーマリオープン(メカが叩いてオン)

```
PG 10 /* MPG-2541 はアドレス 10~
axis=X_A|U_A
ACCEL axis 1000 /* 原点復帰の速度
FEED axis 100 /* 必ず FEED を設定
SHOM 0 /* SHOM の設定解除

IF HPT(1)==1 THEN /* XSD が入っていたら
  RMVS X_A 1000 /* X 退避移動
END_IF
IF HPT(&H10)==1 THEN /* USD が入っていたら
  RMVS U_A 1000 /* U 退避移動
END_IF
WAIT RR(axis)==0 /* 退避移動完了待ち

RMVS NEG_L VOID NEG_L VOID /* CCW 方向に移動する
DO
  IF (HPT(1)==1)&(RR(X_A)<>0) THEN /* XSD がオン AND Xパルス出力中
    STOP X_A STP_I /* 即停止
  END_IF
  IF (HPT(&H10)==1)&(RR(U_A)<>0) THEN /* USD がオン AND Uパルス出力中
    STOP U_A STP_I /* 即停止
  END_IF
  IF RR(axis)==0 THEN
    BREAK
  END_IF
SWAP
LOOP
CLRPOS axis /* 座標クリア
CP /* 現在座標表示
```

MPC-N816 J6 コネクタ 簡易パルス発生例


MPC-N816 の J6 コネクタからも 2 軸の簡易的なパルス発生が行えます。

パルス出力は MIF-816 J5 相当の C-MOS 出力です。

制御は MPG-2314、MPG-2541 のパルス発生とは区別され PGA、PGB コマンドで行います。

最高速は約 12Kpps です。補間はできません。マルチタスクで動作します。

◆接続例



◆MPC プログラム例

PGA は 原点復帰後、CW方向相対移動10回(スピード変化)→CCW方向絶対座標移動 繰り返し
 PGB は CW方向相対移動→CCW方向相対移動 繰り返し

```
'*****
QUIT 1 2
FORK 1 *PGA
FORK 2 *PGB
END

'*****
*PGA
PGA "D" 0 /* "D": パルス出力方式選択 0=CW/CCW(default), 1=PULSE/DIR
PGA "A" 10000 /* "A": 加減速テーブル作成 500~12000pps 加速距離は最高速の1/10。
/* "A"は演算に少し時間がかかります。
WAIT SW(204)==1 /* "SW(204)": PGA ready。ここでは、加減速テーブル作成完了待ち

GOSUB *PGA_HOME

DO
FOR I=10 TO 1 STEP -1
PGA "F" I /* "F": スピード設定 10(max)~0(min)。
PGA "R" 1000 /* "R": 相対座標移動
WAIT SW(204)==1 /* 移動完了待ち
PGA "C" /* "C": 現在位置取得(ちょっとだけ時間がかかります)
PRINT "PGA pos=" V_PGA /* "V_PGA": 上記"C"実行後は現在位置が入ります。
NEXT I

PGA "F" 10 /* maxスピード
PGA "M" 0 /* "M": 絶対座標移動。ここでは原点に戻ります。
WAIT SW(204)==1 /* 移動完了待ち
PGA "C"
PRINT "PGA pos=" V_PGA
LOOP

*PGA_HOME /* PGA 原点復帰
IF SW(200)==1 THEN /* 原点LSが入っていたら退避移動
PGA "F" 5 /* スピード
PGA "R" 1000 /* 相対座標移動
WAIT SW(204)==1 /* 移動完了待ち
END_IF
PGA "G" -1000 /* "G": 定速パルス発生。CCW 1000pps
WAIT SW(200)==1 /* 原点LSオン待ち
OFF PGA /* PGA パルス発生停止
TIME 50 /* 停止後、遅延時間を入れてください
PGA "H" 0 /* "H": 現在位置設定。この場合、現在位置を0とします。
PGA "V" /* "V": PGA ファームウェアバージョン取得
PRINT "PGA version=" V_PGA /* "V_PGA": 上記"V"実行後はバージョンが入ります。
PGA "C"
PRINT "PGA pos=" V_PGA
RETURN

'*****
*PGB
PGB "D" 0 /* "D": パルス出力方式選択 0=CW/CCW(default), 1=PULSE/DIR
PGB "A" 10000 /* "A": 加減速テーブル作成 500~12000pps 加速距離は最高速の1/10。
/* "A"は演算に少し時間がかかります。
WAIT SW(206)==1 /* "SW(206)": PGB ready。ここでは、加減速テーブル作成完了待ち
PGB "F" 10 /* maxスピード

DO
PGB "R" 1000 /* "R": 相対座標移動 CW 1000
WAIT SW(206)==1 /* 移動完了待ち
TIME 500
PGB "R" -1000 /* 相対座標移動 CCW 1000
WAIT SW(206)==1 /* 移動完了待ち
TIME 500
LOOP
```


・実行結果
RUN

```
# PGA version= 100215  
PGA pos= 0  
PGA pos= 1000  
PGA pos= 2000  
PGA pos= 3000  
PGA pos= 4000  
PGA pos= 5000  
PGA pos= 6000  
PGA pos= 7000  
PGA pos= 8000  
PGA pos= 9000  
PGA pos= 10000  
PGA pos= 0  
PGA pos= 1000  
PGA pos= 2000
```

--- End Of Document ---