Technical Information

Title MPC Tools Setup

Accel_Setup_jpn.msi インストーラ 👘

インストーラはファイルのコピーと通信環境のセットアップを行います。 標準インストールフォルダ: x86 PC= "C:\Program Files\Accel", x64 PC="C:\Program Files (x86)\Accel"



ACCEL フォルダにコピーされる主要ファイルです。

2	・FTMW2K.EXE (MPC-2000 シリーズ専用) ターミナルソフト MPC-2200 、USB-RS 自動検出
ADD	・FTMW32.EXE ターミナルソフト MPC-816 、 68 、 2000 兼用。(MPC-2000 は FTMW2K.EXE を推奨)
	 MPCED2K.EXE (MPC-2000 シリーズ専用) MPCED.EXE MPC プログラム専用テキストエディタ 制御文、ラベル、コメント色分け
	・ MPC_Monitor.EXE (MPC-2000 シリーズ専用) 動作モニタ、デバッグツール I/O・実行ステップ・変数等のモニタ、ファイル読込・保存
	・ SYSLD2K.EXE (MPC-2000 シリーズ専用) ・ SYSLDW32.EXE システムローダー
	・F2KCHECK.EXE (MPC-2000 シリーズ専用) プログラム簡易チェッカー D0~LOOP などの制御構文チェック、ラベル重複チェック等
ø	・ACTERM.EXE 汎用ターミナルソフト デバッグ、接続機器の動作確認
	・LINEMON.EXE 汎用RS-232C ラインモニタ デバッグ、接続機器の動作、通信内容モニタ
CU	・ CUMON.EXE USB-CUnet 動作確認、モニタ
\bigcirc	• MPCIPCNF. EXE MPC-IP 設定
	・DPINSTEXEC.EXE デバイスドライバ プリインストーラー

WindowsXP インストール

(1)Accel_Setup_jpn.msiを実行してファイルをインストールします。



開始画面。

👹 ACCEL Tools (8.01) セットアップ	
インストール先フォルダー 別がフォルダーを選択するには (変更)をクリックします。	Ð
ACCEL Tools (8.01) のインストール先:	
C:举Program Files¥Accel¥ 変更(g)	
戻る(B) 次へ(M)) ##>tu
	- '張 圯

通常は変更しないでください。



示される手順に沿って完了まで 進めてください。

(2)デバイスドライバのインストール PCにUSBデバイスを接続するとウィザードが開始されます。



完了画面。 MPC-2200,USB-RS,MPC-IPは USB Serial Converter と USB Serial port の2回ウィザードを実行します。

Windows7 インストール

(1)Accel_Setup_jpn.msiを実行してファイルをインストールします。



インストール先フォルダー選択。 通常は変更しないでください。 示される手順に沿って完了まで 進めてください。

(2)デバイスドライバのプレインストール

セットアップウィザードが完了するとデバイスドライバのプレインストーラーが起動します。 USBデバイスを接続しない状態でデバイスドライバをプレインストールします。該当するUSBデバイ スを使用しない場合、既にインストールされている場合は不要です。



(3)PCにUSBデバイスを接続します。



Windows8,8.1,10 インストール

(1) Accel_Setup_jpn.msiを実行してファイルをインストールします。

インターネットからダウンロードしたファイルを実行すると SmartScreen の警告が出る場合があります。 「詳細情報」→「実行」を押してください。(USB メモリー等から実行した場合は異なります)





(2) デバイスドライバのプレインストール

セットアップウィザードが完了するとデバイスドライバのプレインストーラーが起動します。 USBデバイスを接続しない状態でデバイスドライバをプレインストールします。該当するUSBデバイ スを使用しない場合や既にインストールされている場合は不要です。



(3) パソコンに USB デバイスを接続します。



FTMW の COM 設定

■デバイスマネージャー

ー/ インストール状況、COM 番号などをデバイスマネージャで確認できます。



■FTMW2KのCOM設定



■FTMW32のCOM 設定



「FTMW32 Settings」画面 USB-RS グループの「 Search」ボタンで USB-RS の COM ポート番号を検出しま

す。 (2) 「Set to COM」ボタンでその上の「CommPort」に設定されます。

市販 USB シリアルコンバータを使用するときはデバイスマネージャで調べてください。

[Appendix1] USB シリアルコンバータの動作確認

■FTMWの正常動作を確認したコンバータ (Windows7 x86/x64, Windows XP)

- 弊社
- Arvel(㈱バッファローコクヨサプライ)
- CONTEC(㈱コンテック) (これらは FTDIの LSI を搭載しています。)

■デバイスドライバの設定

 USB-RS、SRC06USB、SRC06USMはデバイスマネージャーのプロパティ「待ち時間」の調整 により通信効率を上げることができます。それにより、プログラムの読込、I/O チェック等が 速くなります。

USB-RS

COM-1P(USB)H

SRC06USB、SRC06USM

- 「待ち時間」の設定範囲は1~255msec で、値が小さいほど効率は上がりますが、1msec は USB フレーム転送周期と同じなので推奨できません。既定値は16msec です。
- USB-RS は 2011 年 8 月 1 日以降ビルドのインストーラ「Accel_Setup_jpn.msi」でセットアップ すると 2msec で設定されます。
- 下は Windows7 のイメージですが、Window8, XP も同様です。

A テハイス マネージャー				
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)				
(+ +) 🖬 🗐 👔 🖬 💐 🕼				デバイスマネージャーの
▲ 📲 mg-CF-F10-PC				USB_Serial Port のプロパティ
▷ 🥁 IDE ATA/ATAPI コントローラー	USB Serial Port (COM4)のブ	プロパティ	×	を開きます。
	全般 ポートの設定 ドライノ	バー「単名田		(UUM 奋号はPU により異なりま オ)
▷····································				9)
→		ピット/紗(8) 9600	-	
▶ 🖳 コンピューター	7	ቻ-\$ピット(D) 8	-	
サウンド、ビデオ、およびゲームコントロ マンフェインディンス	-	NUFr(P) bL	-	
▶····································		LugPatro (
▶ : ::::::::::::::::::::::::::::::::::		77759F(8) [-	
▷ 🏪 ディスプレイ アダプター		なし	•	
▶····································		詳細設定…(A) 既定値に戻	\$(R)	「詳細設定」を押します
▶ □ プロセッサ				
▲ 🐨 ポート (COM と LPT)				
USB Serial Port (COM4)	-			
▶····································	1	_		
▶·•• • • • • •				
▶···· □ ユニバ- COM4 の詳細設定	W-STARS 5		? X	
COMポート番号(P): C	.OM4 🔻]	ОК	
USB転送サイズ			キャンセル	
低ボーレートでのパフォーマンスを	é修正する場合は、低い設定にしてく	ください。	明白体の	
高速パフォーマンスの場合は、高	い設定にしてください。		「玩走道(世)	
受信 (バイト):	4096			
送信(パイト):	4096 🔻			「待ち時問 (msoc)」
		スの俳のオポション		を 2msec にします
レスポンス問題を修正するには、	低い設定にしてください			
		ノラクアントノレ1認識	×	
待ち時間 (msec):	2 -	シリアルフリンター認識		
5/1251		パワーオフキャンセル		
214/77		USB未接続		
最小読み込みタイムアウト(ms	ec): 0 🗸	クローズ時のRTS設定		
最小書き込みタイムアウト(ms	ec):	起動時のモデムコントロール無効設定		
			1	l

- COM-1P(USB)Hはデバイスマネージャに上記の設定画面がありませんが、レジストリを修正することにより対応できます。
- ることにより対応できます。 ・ レジストリエディタで、次の場所にある LatencyTimer の値を2にします。(default は 0x00000010(16))

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Enum¥FTDIBUS¥VID_06CE+PID_8321+serialnum__¥0000¥Devic e Parameters (serialnum は数字)

レジストリ エディター			
7ァイル(E) 編集(E) 表示(⊻) お気に入り(A) ヘルプ(H)			
• /興 コンピューター	▲ 名前	種類	データ
- HKEY_CLASSES_ROOT	(既定)	REG_SZ	(値の設定なし)
HKEY_CURRENT_USER	188 ConfigData	REG BINARY	11 02 3f 3f 10 27 00 00 88 13 00 00 c4 09 00 00 e2 04 00 00 71 02 00 00 38 4
A B HKEY_LOCAL_MACHINE	100 ForceFifoEnable	REG DWORD	0x00000001 (1)
⊳-	1 atencyTimer	REG DWORD	0x0000002 (2)
D-	200 MinReadTimeout	REG_DWORD	0×00000000 (0)
HARDWARE	WinWriteTimeout	REG DWORD	
SAM	200 Polling Doriod	REG_DWORD	
SECURITY	E Dorthama	REG_DWORD	
SUCTION ARE	Portivarile	REG_52	
A B ControlCat001	100 RXFIFO	REG_DWORD	0x000000e (14)
ControlSet002	1 TXFIFO	REG_DWORD	0x00000010 (16)
ControlSet002			
CurrentControlSet			
ACPI			
ACPI HAL			
FTDIBUS			
VID 06CE+PID 8321+82100309			
a 🛄 0000			
Device Parameters			
LogConf			
Properties			
VID_0FE3+PID_6003+ACRDMMW2A			
HDAUDIO			
- HTREE			
▶-]] IDE			
	*		
• III •	•		III

(Win7(x86)の図。レジストリの修正は使用者の責任で実施してください)

テストプログラムにおける変更前後のFTMWのLOAD/SAVE 所要時間。LOAD が速くなります。

	0x00000010(16)	0x0000002(2)
Program LOAD	280sec	116sec
Program SAVE	129sec	129sec

■不具合のあるコンバータ(Windows7 x86/x64 で確認。Window8 は未確認) 文字落ち(文字すべりなどとも言うようです)の可能性があり、使用はお勧めできません。

- ・ ELECOM UC-SGT デバイス: PL-2303、ドライバ: ser2el.sys
- I/O DATA USB-RSAQ5
 デバイス: PL-2303、ドライバ: U_RSAQ5P.sys
 デバイス: PL-2303、ドライバ: U rsaq5p.sys (x86)
- 秋月電子 USB-シルアル変換器
 デバイス: PL-2303、ドライバ: ser2pl.sys

■既知の不具合

(1)Windows7/Vistaにおいて、FTMW32~MPC 接続に USB-シリアルコンバータを使用すると、 FTMW32 終了時に「応答なし」になることがあります。

編集画面を閉じようとするとしても閉じない。 何回か[×]ボタンをクリックしていうるうちに(応 A FTMW (応答なし) 6 SET 1 Help 2 Hist 3 User 4 LIST 5 Cls 答なし)と表示される。 VER この状態から終了するには、さらに[×]ボタンを押 し終了確認のダイアログが出たら 「プログラムを終了します」をクリックします。 MPC-1000(SH7030) BL/I 1.12_50 2010/07/08 All Rights reserved. ACCEL Corp. .T32 [* and / performed before + or -] +The LICE Activated on TARK 20+ 🖌 FTMW (応答なし) 1 Help 2 Hist 3 User 4 LIST 5 Cls 6 SETIO 7 Vlist 8 Editor 9 File 0 Quit 1 MPC-1000 😽 FTMW32.exe All Righ × [* and FTMW32.exe は応答していません +The l # Windows によりオンラインで解決策を確認できます。プログラムを閉じると、情報が失 われる可能性があります。 → 解決策を確認してプログラムを終了します プログラムを終了します -プログラムの応答を待ちます 問題の詳細の表示

(2)次のプログラムのように MPC から短い間隔で連続的に PRINT コマンドで文字列を出力すると表示 が乱れたり操作不能になることがあります。

10 20 30 40 50 60	i=0 D0 i=i+1 PRINT TIME LOOP	″12345678901234567890123456789012345678901234567890″ 5	i
----------------------------------	---	---	---

Ok Gancel	and the second s
CommPort Save point grea Min → Min → Max 816 1 200 (Default 1→200/max300) 68 1 1 200 (Default 1→200/max13000) 282 to CommPort Set to CommPort 2000/68 Program Load 10 Load Step(Default 10) ✓ Auto High-Speed Mode 68 Save MBK data area Min → 19 7899 *2000: 38400 const *Min Bit 9600 const *10 Device Manager ✓ Start Negotiation	MPC-816 接続 MPC-68K/684 接続 MPC-2000 接続 アンジェンと オフライン編集 SYSLD 816/684 SYSLD 2000/2100 FTMW32 設定 Com:12/68:38400/FT

(1)の場合

「FTMW32 Settings」最下部の「Forced Termination」(上図赤枠)をチェックしてします。 この設定にした場合、編集画面を閉じた後や初期通信確立失敗時にスタート画面に戻りません。

(2)の場合

同じく最下部の「Oncomm Delay」(上図青枠)の値を調整します。初期値は 50 になっていますが、表示 が乱れる場合は値を大きくしてみてください。(例:50を100 などにする) PRINT 文の間隔を長くしてみてください(例:上記プログラムの TIME の値を100 などに大きくする) ただしこの方法は確実ではありません。

※FTMW2Kには設定はありません。

[Appendix2] Surface Pro2 Windows8.1

2013/11/12

「オプションの選択」について

「オプションの選択」画面までの行き方が Windows8 と違う。 両者共通で簡単なのは [電源]のオプションで、Shiftキーを押しながら再起動をクリックする または [ファイル名を指定して実行]に 「shutdown /r /o /t 0」と入力して実行する。

「オプションの選択」以降は同じ。

「スタートアップ設定」でのキーボード入力について 使い始めたとき「スタートアップ設定」でキー入力が出来なかった。純正キーボード、USB キーボー ド、BlueTooth キーボード、マウスもきかない。

Volume Down(-)ロッカーを押しながら電源を入れると「スタートアップ設定」でキー入力ができるよ うになった。可能不可能どちらが初期値か不明だが、シャットダウンしても設定は保持されるようだ。 ちなみに、Volume Up(+)ロッカーを押しながら電源をオンすると UEFI(Unified Extensible Firmware)の設 定になり、それをいじると再び「スタートアップ設定」でキー入力ができなくなる。

• FTDI USB-Serial ドライバについて

バージョン 2.6.2.0 の ftdibus.sys ・ ftser2k.sys で、FTMW ・ MPCMonitor において Prolific のドライバに見 られるような、文字化け(文字すべり:MPC から連続 PRINT 文出力)があった。 http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm の2.8.30.9 に更新したら文字すべりは無くなった。 Accel Setup jpn.msi 8.05 で 32bit、64bit とも 2.8.30.9 に差し替えた。

USB-CUnet について

Windows8 と同様にドライバのインストールができた。アプリの動作に異常は見られない。

VB2010 Express アプリ (MPC Monitor.EXE) •

Windows8 には FrameWork4.0 が入っているので、EXE だけのコピーで動作すると思ったらだめ。 Form が表示されずエラー表示もない。

原因は MPCMonitor でつい使ってしまった 「Visual Basic PowerPacks」のコントロールだった。 これらはFrameWork4.0と別物のようだ。

(追記 140121) 現在は Visual Studio Pro2013 with FrameWork4.0 でビルドしている。

• VC++2008 Express $\mathcal{T}\mathcal{T}\mathcal{Y}\mathcal{V}$ (DDDTr.exe)

Debug Build の EXE は動作しない。「このアプリケーションのサイドバイサイド構成が正しくないた

め、アプリケーションを開始できませんでした。・・・」というエラーになる。 Release Build の EXE をコピーして実行すると "FrameWork3.5 が必要、インストールするか? "という 旨のダイアログが現れるので、それに従いインストールした。 しかし、再度 EXE を実行しても、上記 VB の場合と同様に Form が表示されない、エラー表示もない。

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=5582

から Visual C++2008 SP1 再領布可能パッケージ(x86) をインストールして動作。 (追記 140121) Visual Studio Pro2013 FrameWork4.0 で Rebuild したものはコピーしただけで動作した。

Blue Tooth について

デバイスとペアリングしたら デバイスマネージャに COM5 と COM6 が現れた。 タスクトレイの BlueTooth のインジケータ → 設定を開く → COM ポートタブ でみると COM5 の 名 前欄に'SPP'とある。FTMW、MPCMonitorはCOM5で接続できた。

その他

ネットワーク上のファイルを直接 C:\Program Files (x86)下のフォルダにコピーできない。 デスクトップから開始する、スタートボタンでアプリビューを表示する、などの設定ができるように なった。 [PCを初期状態に戻す]が速くなった(ような気がする)。

[Appendix3] ファイルのコード署名

2014/01/21

これまでWindows8 x64 ~ RS-232、CUnetのデバイスドライバをインストールする際、事前に下記の「ドライバ署名の強制を無効にする」設定が必要でしたが、cat などの関係ファイルにコード署名を施したので、この儀式は不要になりました。



• [参考] Windows8 x64 ドライバ署名の強制を無効にする手順



ソフトウェア使用許諾

株式会社アクセル(以下、「当社」といいます。)は、MPC Tools を使用する権利を下記条件で許諾し ます。

著作権

MPC Tools に関する著作権等の知的財産権は、当社に帰属し、日本の著作権法その他関連して適用 される法律等によって保護されています。

制限事項

MPC Tools は MPC シリーズの開発、運用、保守を目的とした場合にのみ複製、配布、使用ができま す。 使用者は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コン パイルまたは逆アセンブルをすることはできません。

限定保証

MPC Tools は、現状で提供されるものであり、適合性、動作などを一切保証しません。

免責

当社は、MPC Toolsの使用によって発生した損害について、一切の責任を負いません。

株式会社アクセル

長野県茅野市仲町16-32 トウブビル5F 電話 0266-72-8465 http://www.accelmpc.co.jp